

GEOTECHNISCHER BERICHT

Auftrag Nr. 3221165 Projekt Nr. 2022-2132

KUNDE: Bayerngrund, Grundstücksbeschaffungs- und

Erschließungs GmbH Giesinger Bahnhofsplatz 2

81539 München

BAUMAßNAHME: "Hirschhorn Gewerbegebiet II

und Urbanes Gebiet"

GEGENSTAND: Baugrunduntersuchung

ORT, DATUM: Deggendorf, den 30.11.2022

Dieser Bericht umfasst 58 Seiten, 10 Tabellen und 5 Anlagen. Die Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt.



Inhaltsverzeichnis:

| 1 | VORGANG | 6 |
|---|---|----|
| | 1.1 Auftrag | 6 |
| | 1.2 Fragestellung | 6 |
| | 1.3 Projektbezogene Unterlagen | 7 |
| | 1.4 Amtliche Karten und Literatur | 7 |
| 2 | BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSBEREICHES | 7 |
| | 2.1 Geplante Bauwerke | 7 |
| | 2.2 Geomorphologische Situation | 8 |
| | 2.3 Geologische Situation | 8 |
| 3 | DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN | 9 |
| | 3.1 Ortsbegehung | 9 |
| | 3.2 Baugrundaufschlüsse | 9 |
| | 3.3 Bodenmechanische Laboruntersuchungen | 10 |
| | 3.4 Chemische Analysen | 11 |
| 4 | UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE | 11 |
| | 4.1 Beschreibung der Schichtenfolge | 11 |
| | 4.2 Ergebnisse der Rammsondierungen | 13 |
| | 4.3 Ergebnisse der Laborversuche | 14 |
| | 4.3.1 Wassergehalt und Konsistenzgrenzen | 14 |
| | 4.3.2 Korngrößenverteilung | 15 |
| | 4.4 Hydrologische Verhältnisse | 16 |
| 5 | BEWERTUNG DER GEOTECHNISCHEN BEFUNDE | 17 |
| | 5.1 Beurteilung der Baugrundverhältnisse | 17 |
| | 5.2 Bodenmechanische Kennwerte | 18 |
| | 5.3 Eigenschaften und Kennwerte für Erdarbeiten (Homogenbereiche) | 19 |
| | 5.4 Bewertung der Grundwasserverhältnisse | 22 |
| | 5.5 Bewertung der Erdbebentätigkeit | 23 |
| 6 | ALTLASTENUNTERSUCHUNG | 23 |
| | 6.1 Grenzwertbetrachtung | 23 |
| | 6.2 Bewertungsgrundlagen Schutzgüter | 23 |



| | 6.3 | Bewer | tungsgrundlagen Entsorgung | 26 |
|----|-------|--------|---|----|
| | | 6.3.1 | Allgemeines zur Entsorgung von Abfällen | 26 |
| | | 6.3.2 | LAGA M20 | 27 |
| | | 6.3.3 | Leitfaden Verfüllung | 28 |
| | | 6.3.4 | Deponieverordnung | 29 |
| | | 6.3.5 | Stufen- und Zuordnungswerte | 30 |
| | 6.4 | Interp | retation der Untersuchungsergebnisse | 32 |
| | | 6.4.1 | Einstufung der Untersuchungsergebnisse | 32 |
| | | 6.4.2 | Bewertung der Untersuchungsergebnisse | 32 |
| 7 | ALI | LGEME | EINE HINWEISE ZUR GRÜNDUNG VON GEBÄUDEN | 34 |
| | 7.1 | Rahm | enbedingungen | 34 |
| | 7.2 | Gründ | lungsempfehlungen | 34 |
| | 7.3 | Flach | gründung auf Teilbodenaustausch | 36 |
| | 7.4 | Flach | gründung auf Homogenbereich 2 (Molassesande/-Kiese) | 38 |
| | 7.5 | Platte | ngründung auf Teilbodenaustausch und Homogenbereich 2 | 40 |
| | 7.6 | Boder | verbesserung durch Stabilisierungssäulen | 42 |
| | 7.7 | Boder | nverbesserung mit dem Rüttelstopfverfahren in Teilbereich B | 43 |
| | 7.8 | Brunn | engründung | 44 |
| 8 | FOI | LGERU | INGEN FÜR DIE BAUGRUBE | 45 |
| | 8.1 | Allgen | neines | 45 |
| | 8.2 | Baugr | ubenböschungen | 45 |
| | 8.3 | Wasse | erhaltung | 46 |
| 9 | ВА | UWER | K UND GRUNDWASSER: ABDICHTUNG UND TROCKENHALTUNG | 47 |
| 10 |) HEI | RSTEL | LUNG BEFESTIGTER FLÄCHEN | 50 |
| | 10.1 | 1 Ra | ahmenbedingungen | 50 |
| | 10.2 | 2 He | erstellung des Oberbaues | 50 |
| | 10.3 | 3 Er | tüchtigung des Untergrundes | 51 |
| 11 | FOI | LGERU | JNGEN FÜR DEN KANALBAU | 52 |
| | 11. | 1 Ra | ahmenbedingungen | 52 |
| | 11.2 | 2 Au | ushub und Wiederverwendbarkeit | 52 |
| | 11.3 | 3 Gı | rabenverbau und Wasserhaltung | 53 |
| | 11.4 | 4 Aı | uflager | 54 |



| 11.5 | Wiederverfüllung | 55 |
|---------|-----------------------------|----|
| 12 HINW | /EISE FÜR DIE BAUAUSFÜHRUNG | 55 |
| 12.1 | Baustraßen | 55 |
| 12.2 | Frostsicherheit | 55 |
| 13 ERGÄ | ÄNZENDE UNTERSUCHUNGEN | 56 |
| 13.1 | Beweissicherung | 56 |
| 13.2 | Altlasten | 56 |
| 13.3 | Baubegleitende Überwachung | 56 |
| 14 SCHL | USSBEMERKUNGEN | 57 |



39

42

Anlagen:

| ,ago | | |
|---|---|----------|
| Anlage 1: Anlage 1.1: Anlage 1.2: | Planunterlagen Übersichtslageplan 1 : 25.000 Übersichtslageplan 1 : 5.000 | |
| Anlage 1.3: | Lageplan mit Aufschlüssen | |
| Anlage 2: Anlage 2.1: | Zeichnerische Darstellung der Erkundungsergebnisse Bodenprofile | |
| Anlage 2.1: | Rammdiagramme | |
| Anlage 3: | Schichtenverzeichnisse und Kopfblätter | |
| Anlage 3.1: Anlage 3.2: | Schichtenverzeichnisse der Bodenaufschlüsse Kopfblätter zu Rammsondierungen | |
| Anlage 4: | Laboruntersuchungen | |
| Anlage 4.1: | Bodenmechanische Laboruntersuchungen | |
| Anlage 4.2: | Chemische Laboruntersuchungen | |
| Anlage 5: | Fotoaufnahmen | |
| Tabellen: | | |
| Tabelle 1: | Ansatzhöhen/Endteufen | 10 |
| Tabelle 2: | Wassergehalt und Konsistenzgrenzen | 15 |
| Tabelle 3: | Korngrößenverteilung | 15 |
| Tabelle 4: | Bodenklassifizierung | 17 |
| Tabelle 5: | Vereinfachtes Baugrundmodell | 18 |
| Tabelle 6: | Bodenmechanische Kennwerte | 19 |
| Tabelle 7: | Eigenschaften und Kennwerte von Böden | 21 |
| Tabelle 8: | Stufen- und Zuordnungswerte Altlastbeurteilung Feststoffe | 30 |
| Tabelle 9: Tabelle 10: | Stufen- und Zuordnungswerte Altlastbeurteilung Grundwasser u. Eluat Bemessungswert des Sohlwiderstands - Teilbodenaustausch | 31 39 |
| | | |
| Abbildunge | n: | |
| Abbildung 1: | | 25 |
| Abbildung 2: | Bodenaustausch | 37 |

Berechnungsvorschlag für einen veränderlichen Bettungsmodul

Maßgebende Einbindetiefe

Abbildung 3:

Abbildung 4:



| Abbildung 5: | Bodenverbesserung durch Stabilisierungssäulen | 43 |
|--------------|---|----|
| Abbildung 3: | Berechnungsvorschlag für einen veränderlichen Bettungsmodul | 37 |
| Abbildung 4: | Bodenverbesserung durch Stabilisierungssäulen | 38 |
| Abbildung 5: | Bodenaushubgrenzen | 40 |

1 **VORGANG**

1.1 Auftrag

Der Markt Wurmannsquick stellt den Bebauungsplan "Gewerbegebiet Hirschhorn 2" auf.

Mit Schreiben vom 21.07.2022 wurde die IFB Eigenschenk GmbH, Deggendorf, mit der Erstellung eines geotechnischen Gutachtens einschließlich der Durchführung von Feldund Laboruntersuchungen beauftragt. Grundlage der Auftragserteilung ist das Angebot der IFB Eigenschenk GmbH vom 06.07.2022 in Verbindung mit dem Werkvertrag.

Der vorliegende Bericht enthält die zusammenfassende Darstellung der Untersuchungsergebnisse und die daraus folgenden Hinweise für die Planung und Durchführbarkeit von Baumaßnahmen.

1.2 Fragestellung

Mit der vorliegenden geotechnischen Baugrundbeurteilung soll im Wesentlichen geklärt werden:

- ⇒ welche Böden am Untersuchungsstandort zu erwarten sind und welche bautechnischen Eigenschaften diese aufweisen,
- ⇒ welche Werte der geotechnischen Kenngrößen den Böden zuzuordnen sind,
- ⇒ welche Wasserverhältnisse anzutreffen sind und mögliche Auswirkungen hieraus,
- ⇒ welche Folgerungen sich für die Anlage befestigter Flächen im Außenbereich ergeben,
- ⇒ welche Folgerungen sich für den Kanalbau ergeben,



- ⇒ welche ergänzenden Hinweise für den Baubetrieb notwendig werden,
- ⇒ welche Handlungsnotwendigkeiten sich aus möglicherweise vorhandenen Bodenverunreinigungen ergeben.

1.3 Projektbezogene Unterlagen

Für die Ausarbeitung dieses Gutachtens standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

[1] Ingenieurbüro BREINL (Datum): 29.04.2022, Lageplan "Hirschhorn Gewerbegebiet 2 und Urbanes Gebiet; 1:500; Projekt Nummer 732-22

1.4 Amtliche Karten und Literatur

- [A1] Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Digitale Geologische Karte von Bayern 1 : 25.000;
- [A2] Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Digitale Hydrogeologische Karte von Bayern 1 : 100.000 Grundwassergleichen;

2 BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSBEREICHES

2.1 Geplante Bauwerke

In dem geplanten Gewerbe-/ Urbanen - Gebiet sind It. Bebauungsplan 11 verschiedene Gewerbe- und Wohneinheiten vorgesehen. Die Firsthöhen der Gebäude betragen bei den Wohneinheiten maximal 10 Meter, bei den Gewerbeeinheiten maximal 11 Meter. Weitere Informationen wie geplante Unterkellerung etc. lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht vor.

Aufgrund der angenommenen Bauwerkskonstruktion ist die geplante Baumaßnahme vorläufig in die geotechnische Kategorie GK 2 einzuordnen. Diese umfasst Baumaßnahmen mit mittlerem Schwierigkeitsgrad im Hinblick auf das Zusammenwirken von Bauwerk und Baugrund.



2.2 Geomorphologische Situation

Der Untersuchungsstandort befindet sich 3 km südlich von Eggenfelden und etwa 15 km nordöstlich von Altötting, im Gewerbegebiet Hirschhorn (früher: am Reiterfeld) in Wurmannsquick. Östlich wird das Gebiet durch die Staatsstraße 588 begrenzt, an der auch die Kläranlage Wurmannsquick liegt. Parallel und westlich zu dieser Straße, verläuft der Geratskirchener Bach. Das Gebiet weist von Nordwesten nach Südosten ein leichtes Gefälle auf. Die Höhen fallen dabei von ca. 429 auf 414 m ü. NHN. Die nichtbebauten Flächen wurden als Ackerflächen oder Grünland genutzt. Im Südosten, Norden und Westen befinden sich Bestandsgebäude.

Nach dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege befindet sich auf dem Nachbargrundstück mit der Flur-Nr. 89/1 ein Bodendenkmal mit der Denkmalnummer D-2-7642-0014. Dabei handelt es sich um Brandgräber der späten Bronze- und/oder Urnenfelderzeit. Dies grenzt südwestlich an das geplante Bebauungsgebiet. Der Bereich des Bodendenkmals geht aus dem Lageplan der Anlage 1.2 hervor.

2.3 Geologische Situation

Nach der digitalen Geologischen Karte von Bayern (dGK25) stehen im untersuchten Gebiet pleistozäne bis holozäne Sedimente aus umgelagertem Lehm und polygenetischen Talfüllungen an. Diese werden als tonige, sandige Schluffe bis hin zu kiesigen Sanden beschrieben.

Östlich der Bundesstraße 588 werden daneben tertiäre Ablagerungen der Oberen Süßwassermollase aus Wechselfolgen von Ton, Schluff, Mergel, Sand und auch Kies beschrieben.



3 <u>DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN</u>

3.1 Ortsbegehung

Bei Beginn der Aufschlussarbeiten wurde eine Ortsbegehung des Standorts und seiner Umgebung durch den Sachverständigen für Geotechnik bzw. den Bohrmeister durchgeführt. Eine Dokumentation der Ortsbegehung ist in der Anlage 5 enthalten.

3.2 Baugrundaufschlüsse

Die vorliegende Untersuchung soll der Entscheidung dienen, ob die Baugrundverhältnisse des Standortes für die geplante Baumaßnahme geeignet sind bzw. welche besonderen Anforderungen für die vorgesehene Bebauung zu beachten sind und soll vorläufige Angaben zu den Festigkeits- und Verformungseigenschaften der Böden liefern. Der Untersuchungsumfang wurde deshalb entsprechend einer Voruntersuchung nach DIN 4020 festgelegt.

Es wurde folgendes Untersuchungsprogramm festgelegt:

- 4 Rammkernbohrungen (RKB) bis 6 m unter Geländeoberkante
- 4 Sondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH dynamic probing heavy) nach DIN EN ISO 22476-2 bis 6 m unter Geländeoberkante

Die Felderkundungen fanden am 19.09.2022 statt. Bei den Aufschlüssen RKB 1, 2, und 4 wurde dabei die angestrebte Erkundungstiefe nicht gänzlich erreicht.

Die Ansatzpunkte wurden lage- und höhenmäßig eingemessen und gehen aus dem Lageplan der Anlage 1 hervor. Die Einmessung der Höhen erfolgte im Deutschen Haupthöhennetz 2016 (DHHN2016).



Tabelle 1: Ansatzhöhen/Endteufen

| Erkundungsart | Ansatzhöhe [m ü. NHN] | Endteufe [m unter GOK] |
|---------------|--------------------------|---------------------------|
| RKB 1 | 422,24 | 5,2 |
| RKB 2 | 417,34 | 3,0 |
| RKB 3 | 419,83 | 6,0 |
| RKB 4 | 425,55 | 5,5 |
| DPH 1 | 419,37 | 6,0 |
| DPH 2 | 414,84 | 6,0 |
| DPH 3 | 419,83 | 7,0 |
| DPH 4 | 424,73 | 6,0 |

GOK: Geländeoberkante

m ü. NHN: Meter über Normalhöhen-Null

Eine Darstellung der Aufschlüsse als Bodenprofile nach DIN 4023 ist in Anlage 2 gemeinsam mit den Rammdiagrammen aufgetragen. Die zugehörigen Schichtenverzeichnisse und Kopfblätter sind in Anlage 3 zusammengestellt.

3.3 <u>Bodenmechanische Laboruntersuchungen</u>

Aus den einzelnen Bodenschichten wurden Proben entnommen und - soweit erforderlich - zur Überprüfung der augenscheinlichen Ansprache und Ermittlung der Bodengruppen nach DIN 18 196 im Laboratorium untersucht. Folgende Versuche wurden durchgeführt:

- 2 Bestimmungen der Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122
- 2 Bestimmungen der Korngrößenverteilung durch kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse nach DIN 18 123

Die Ergebnisse sind in Anlage 4 zusammengefasst. Sie werden ggf. im Folgenden bei der Beschreibung der Untergrundverhältnisse näher erläutert.



3.4 Chemische Analysen

Es wurden folgende Untersuchungen in einem akkreditierten chemischen Labor durchgeführt:

 3 Analysen gemäß Eckpunktepapier "Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen" jeweils aus der Fraktion < 2 mm

4 <u>UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE</u>

4.1 Beschreibung der Schichtenfolge

Die Felderkundungen haben die aufgrund der regionalen geologischen Situation zu erwartende Schichtung des Baugrundes im Wesentlichen bestätigt. Da sich jedoch zwei Abschnitte des geplanten Baugebietes hinsichtlich des Schichtaufbaus stark unterscheidet, werden diese gesondert beschrieben.

Teilbereich A beinhaltet die Aufschlussbohrungen/Sondierungen RKB 1/DPH 1, und RKB 4/DPH 4.

Teilbereich B beinhaltet die Aufschlussbohrung/Sondierung RKB 2/DPH 2.

Teilbereich C beinhaltet die Aufschlussbohrung/Sondierung RKB 3/DPH 3.

Auf der Grundlage vergleichbarer bodenmechanischer Eigenschaften lassen sich die erkundeten Schichten am Untersuchungsstandort in nachfolgend aufgeführte Homogenbereiche zusammenfassen.

Homogenbereich 0 – Oberboden

Im Untersuchungsgebiet bildet ein leicht sandiger bis sandiger Schluff mit weicher Konsistenz und grauer bis brauner Farbe den Oberboden. In diesem Boden finden sich typischerweise organische Beimengungen wie Wurzelreste. Die Mächtigkeit dieses Homogenbereichs reicht von 0,3 bis 0,5 m. Teil - Bereich A, B und C unterscheiden sich hier nicht wesentlich.



Die Böden dieses Homogenbereichs besitzen eine mäßige bis geringe Scherfestigkeit und eine schlechte bis sehr schlechte Verdichtbarkeit. Ihre Zusammendrückbarkeit ist groß.

Homogenbereich 1 - Quartäre Deckschicht

Im Liegenden von Homogenbereich 0 (Oberboden) zeigen sich ab Tiefen von 50 bis 70 cm unter Geländeoberkante, vor allem schwach sandige bis sandige, tonige Schluffe sowie schluffige, schwach sandige Tone.

In einer Tiefe von etwa einem Meter gehen die schluffigen Böden dieses Homogenbereiches in schwach sandige, schwach schluffige Tone über. Ganz vereinzelt sind kiesige Beimengungen, sowie schluffige bis stark schluffige, teils schwach tonige Einschaltungen von Sanden zu finden. Diese Böden gehen im Teilbereich A in Tiefen von etwa 4,80 bis 5,30 m in die Molassesande und -kiese des Tertiär (Homogenbereich 3) über. Im Teilbereich B wurde dieser Übergang bereits in einer Tiefe von 0,5 m festgestellt. Bei Teilbereich C konnte dieser Übergang nicht erkundet werden, die quartären Deckschichten sind bis Erkundungsendtiefe anstehend.

Die Konsistenzen dieses Homogenbereichs reichen von weich bis steif, dabei zeigen sich die sandigen Einschaltungen erdfeucht.

Die Böden dieses Homogenbereichs besitzen eine mäßige Scherfestigkeit und eine schlechte Verdichtbarkeit. Ihre Zusammendrückbarkeit ist groß.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Konsistenz der angetroffenen Böden veränderlich ist und vom Wassergehalt abhängig ist. Der Wassergehalt der Böden kann jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen. So kann eine Erhöhung des Wassergehaltes durch Wasserzutritt oder dynamische Belastung die Konsistenz deutlich verschlechtern, dabei ist eine Verschlechterung zu breiiger oder flüssiger Konsistenz nicht auszuschließen.



Homogenbereich 2 - Molassesande/-Kiese

Die im Tertiär gebildeten Böden dieses Homogenbereichs werden dominiert von hellbraunen bis braunen Sanden mit schwach kiesigen bis kiesigen sowie schwach schluffigen Beimengungen und sandigen, schwach schluffigen bis schluffigen, vereinzelt auch schwach tonigen Kiesen. Bei RKB 3 konnte dieser Homogenbereich nicht erkundet werden. Bei RKB 2 hingegen treten die tertiären Sande und Kiese bereits ab einer Tiefe von 0,5 m unter Geländeoberfläche auf. Bei RKB 1 und 4 wird dieser Homogenbereich zwischen 4,8 und 5,3 m Tiefe angetroffen.

Die Scherfestigkeit dieser Böden ist als groß einzustufen. Ihre Verdichtungsfähigkeit ist als mittel bis gut einzuschätzen und ihre Zusammendrückbarkeit ist gering.

4.2 Ergebnisse der Rammsondierungen

Zur indirekten Bestimmung der Lagerungsdichten bzw. Konsistenzen sowie zur Erkundung des Ramm- und Bohrverhaltens wurden vier Sondierungen mit der schweren Rammsonde nach DIN EN ISO 22476-2 abgeteuft. Dabei stellt die Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe über die gesamte Sondierstrecke ein interpretierbares Maß der Lagerungsdichte dar. Ebenso können Rückschlüsse auf Mantelreibungswerte, Spitzendruckwerte und Schichtgrenzen gezogen werden.

Auch hier wird, wie bei 4.1, in Teilbereich A und B unterschieden.

Teilbereich A (RKB/DPH 1, 4) und Teilbereiche B (RKB/DPH 2):

Bis zu Tiefen von 3,90 bis 4,60 Metern zeigten sich vor allem Schlagzahlen von 0 bis 5. Dies lässt auf eine überwiegend weiche Konsistenz der quartären Deckschicht schließen.



Ab einem Bereich von 3,90 bis 4,60 zeigt sich ein Anstieg der Schlagzahlen auf mindestens 7 bis 10, welches auf den Übergang von den überwiegend weichen und steifen quartären Deckschichten zu tertiären Molassesanden und - Kiesen, mittlerer Lagerung schließen lässt. Bei Tiefen ab 4 bzw. 5 m zeigen sich, vor allem bei DPH 1 und 2 Schlagzahlen von 15 bis 30. In diesem Bereich kann eine dichte Lagerung der Kiese und Sande angenommen werden.

Teilbereich C (RKB/DPH 3):

Die Rammsondierung DPH 3 wies durchgängig Schlagzahlen von 0 bis maximal 5 Schlägen bis zur Tiefe von 6,6 m auf. Daher kann in diesem Teilbereich auf eine breitge bis weiche Konsistenz der quartären Deckschicht geschlossen werden. Ab einer Tiefe von 6,6 bzw. 6,7 m werden Schlagzahlen von 8 bis 9 erreicht. In dieser Tiefe ist der Übergang der weicheren Bereiche des Homogenbereiches 2 zu den tertiären Sanden und Kiesen, die hier als mitteldicht gelagert einzustufen sind, zu vermuten.

4.3 Ergebnisse der Laborversuche

4.3.1 Wassergehalt und Konsistenzgrenzen

An bindigen Bodenschichten wurden die Konsistenzgrenzen bestimmt und dabei die Plastizität sowie der natürliche Wassergehalt ermittelt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt.



Tabelle 2: Wassergehalt und Konsistenzgrenzen

| Homogen- bereich | Probenbe- zeichnung | Tiefe [m] | Boden- ansprache und Konsistenz | w [%] | w∟ [%] | IР | Ic | DIN 18 196 |
|---------------------|------------------------|--------------|--|----------|-----------|------|------|------------|
| 1/Deckschicht | RKB 1/D3 | 1,0 - 2,3 | mittel- plastischer Ton, steif | 21,3 | 36,5 | 17,6 | 1,0 | ТМ |
| 1/Deckschicht | RKB 4/D3 | 1,0 - 3,0 | mittel- plastischer Ton, steif | 18,6 | 39,7 | 22,1 | 0,82 | ТМ |

w: Wassergehaltw_L: FließgrenzeIc: Konsistenzzahl

4.3.2 Korngrößenverteilung

Es wurden Bestimmungen der Korngrößenverteilung durch Nasssiebung und/oder kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in der folgenden Tabelle für die jeweiligen Bodenschichten dargestellt.

Tabelle 3: Korngrößenverteilung

| Homogen-bereich | Probenbe- zeichnung | Tiefe [m] DIN 18 196 | | Anteil < 0,063 mm |
|---------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| 2/Molassesande/- Kiese | RKB 2/D4 | 1,0 - 2,5 | GU/GT | 12,5 |
| 1/Deckschicht | RKB 3/D4 | 2,6 - 3,6 | SU*/ST* | 35,7 |

Cu: UngleichförmigkeitszahlCc: Krümmungszahl



4.4 Hydrologische Verhältnisse

Mit den durchgeführten Erkundungen wurde weder Grundwasser noch Schichtenwasser angetroffen.

Nach der digitalen hydrogeologischen Karte liegt der mittlere Grundwasserstand am Untersuchungsort zwischen 410 m ü. NHN und 405 m über NHN, bei ca. 407 m ü. NHN.

Bei schon niedergebrachten Bohrungen, im umliegenden Gebiet, zeigten sich Grundwasserspiegel von ca. 24 m (unter Bohransatzhöhe) bei Mitterskirchen (lt. Umweltatlas Bayern: Bohrung Nr. 7642BG000063, Ansatzhöhe 442 m, Endteufe 84 m), sowie von ca. 18 m (unter Bohransatzhöhe) südwestlich im Gewerbegebiet Hetzenberg (lt. Umweltatlas Bayern: Bohrung Nr. 7642BG015019, Ansatzhöhe 431,62, Endteufe 26 m).

In einer im Umweltatlas des Bay LfU recherchierten Bohrung (Objekt-ID 7614BG000007) mit einer Ansatzhöhe von 413,8 m ü. NHN, die ca. 1 km südlich des Erkundungsgebiets niedergebracht wurde, wurde Grundwasser bei 3,16 m unterhalb des Ansatzpunktes angetroffen. Dies entspricht einem Grundwasserstand von 410,64 m ü. NHN.

Gemäß einer weiteren Bohrung aus dem Umweltatlas des Bay LfU (Obejkt-ID 7641BG000003) mit einer Ansatzhöhe 409,41 m ü. NHN, die ca. 60 m östlich des Untersuchungsgebietes niedergebracht wurde, wurde dabei Grundwasser bei 1,82 m unterhalb des Ansatzpunktes angetroffen. Dies entspricht einem Grundwasserstand von 407,56 m ü. NHN.

Es ist davon auszugehen, dass mit nach Südosten fallendem Gelände die Grundwasserflurabstände abnehmen. Maßgebend für das Gefälle der Grundwasseroberfläche ist die Vorflut. Im vorliegenden Fall ist dies der nahegelegene Geratskirchener Bach und dessen Zuläufe.

Der Grundwasserspiegel ist jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen. Die Schwankungsbreite wird von der Grundwasserneubildung im Einzugsgebiet und damit auch von der jahreszeitlichen Niederschlagsverteilung und der Verdunstung beeinflusst.

Über Schwankungsbreiten des Grundwassers liegen im Untersuchungsgebiet keine Erkenntnisse vor.



5 BEWERTUNG DER GEOTECHNISCHEN BEFUNDE

5.1 Beurteilung der Baugrundverhältnisse

Auf Grundlage der durchgeführten Felduntersuchungen, der örtlichen Bodenansprachen und der Ergebnisse der Feld- und Laborversuche kann die in der folgenden Tabelle dargestellte Klassifizierung der einzelnen Bodenschichten nach den geltenden Normen bzw. rein informativ nach der nicht mehr gültigen DIN 18 300 (2012) vorgenommen werden:

Tabelle 4: Bodenklassifizierung

| Homogenbereich | Bodengruppe nach DIN 18 196 | Bodenklasse nach DIN 18 300 (2012) | Frostempfind- lichkeit nach ZTVE-StB 17 |
|---------------------------|--------------------------------|--|---|
| 1/Quartäre Deckschicht | TL/TM/UL/UM/ SU*/ST* | 2, 3, 4 | F3 |
| 2/Molassesande/- Kiese | GU/GT/SU/ST/ SW/SI | 3 | F1, F2 |

Als wesentliches Ergebnis kann ein vereinfachtes Berechnungsmodell des Baugrundes ausgearbeitet werden. Die Vereinfachung bezieht sich dabei auf die geometrischen Annahmen über den Schichtenaufbau und -verlauf sowie auf die ähnlichen bodenmechanischen Baugrundeigenschaften.



Für das vorliegende Untersuchungsgrundstück ergibt sich folgendes Baugrundmodell:

Tabelle 5: Vereinfachtes Baugrundmodell

| Homogenbereich | Unterhalb Kote [m ü. NHN] | Lagerungsdichte bzw. Konsistenz | Bautechnische Eignung als Baugrund für Gründungen |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| 1/Quartäre Deckschicht | 425,0417,0 | weich - steif | bedingt geeignet |
| 2/Molassesande/- Kiese | 420,2416,8 | mitteldicht | geeignet |

Die in der Tabelle angegebenen Höhen der Schichtgrenzen weisen Spannen auf. Bei geotechnischen Nachweisen ist jeweils die ungünstigste Schichtung des Baugrundes zu berücksichtigen. Dabei kann sich je nach Art der zu führenden Standsicherheits-, Verformungs- oder sonstigen Berechnung ein unterschiedliches Berechnungsprofil ergeben.

5.2 Bodenmechanische Kennwerte

In der nachfolgenden Tabelle sind geschätzte mittlere bodenmechanische Kennwerte als charakteristische Werte für erdstatische Berechnungen zusammengefasst. Sie basieren auf Laboruntersuchungen, örtlichen Erfahrungen, den Angaben der DIN 1055 und DIN 1054 sowie den Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben EAB und den Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen (EAU 2004).



Tabelle 6: Bodenmechanische Kennwerte

| Homogen- bereich | Wichte erdfeucht γ [kN/m³] | Wichte unter Auftrieb γ΄ [kN/m³] | Winkel d. inneren Reibung φ΄ | Kohäsion c´ [kN/m²] | Kohäsion, undräniert c _U [kN/m²] | Steifemodul E _s Erstbelastung für Laststufe 100 bis 200 kN/m² [MN/m²] | Durchläs- sigkeits- beiwert k [m/s] |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1/Quar- täre Deck- schicht | 16,5 ¹⁾ – 19,0 ¹⁾ | 8,5 ¹⁾ - 9,5 ¹⁾ | 20 - 25 ¹⁾ | 0 - 10 ¹⁾ | 15 - 35 ¹⁾ | 4 - 81) | 1 · 10 ⁻⁶ – 1 ·10 ⁻¹⁰ |
| 2/Molasse sande/- Kiese | 16,5 – 19,0 ³⁾ | 9,0 – 11,5 ³⁾ | 32,5 - 37,5 ³⁾ | - | - | 45 - 85 ³⁾ | 5 · 10 ⁻⁵ – 1 ·10 ⁻⁸ |

¹⁾ konsistenzabhängig

Soweit möglich wurden als bodenmechanische Kennwerte vorsichtige Schätzwerte des Mittelwertes nach DIN 4020 angegeben. Soweit in der Tabelle für einzelne Kennwerte Spannen angegeben worden sind, kann im Regelfall mit den Mittelwerten gerechnet werden. Bei Nachweis des Grenzzustandes des Verlustes der Lagesicherheit, des Versagens durch hydraulischen Grundbruch und Aufschwimmen sind jedoch die jeweils ungünstigsten Werte anzusetzen.

5.3 Eigenschaften und Kennwerte für Erdarbeiten (Homogenbereiche)

Homogenbereiche sind Abschnitte, welche für einsetzbare Erdbaugeräte vergleichbare Eigenschaften aufweisen.

³⁾ Abgeschätzt nach Erfahrungswerten



In diesem Sinne wurden im vorliegenden Bericht Homogenbereiche definiert und diese den erkundeten Bodenschichten zugeordnet. Abhängig von dem gewählten Bauverfahren kann es jedoch sinnvoll sein, dass mehrere Homogenbereiche für Ausschreibung und Baudurchführung zusammengefasst werden. Dies ist durch den verantwortlichen Planer vorzunehmen, gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Sachverständigen für Geotechnik.

In der folgenden Tabelle sind, die nach DIN 18 300 anzugebenden Eigenschaften und Kennwerte der einzelnen Homogenbereiche enthalten, soweit dies auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse möglich ist.

Tabelle 7: Eigenschaften und Kennwerte von Böden

| | Wa ma | Massenanteil [%] | | Dichte ρ | Scherfestig- keit | Wasser- gehalt | Plasti- zitäts- | Kon- sistenz- | Bezogene Lagerungs- | Orga- nischer | Boden- | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Homogen- bereich | Korn- größen- verteilung | ößen- Steine | Steine Blöcke | große Blöcke | _ | undräniert c _u | w | zahl I _p | zahl I _c | dichte I _D | Anteil V _{GI} | gruppe nach DIN |
| | | > 63 mm | > 200 mm | > 630 mm | [Mg/m³] | [kN/m²] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | 18 196 |
| 1/Quartäre Deck- schicht | _2) | ≤ 5 ³⁾ | ≤ 1 ³⁾ | O ³⁾ | 1,6 - 1,8 ³⁾ | 15 - 100 ³⁾ | 18,5 - 21,5 | 15 - 25 | 70 - 100 | _1) | ≤ 6 ³⁾ | TL/TM/U L/UM/S U/ST/ SU*/ST* |
| 2/Molas- sesande/- Kiese | siehe Anlage 4 | ≤ 25 ³⁾ | ≤ 5 ³⁾ | ≤ 3 ³⁾ | 1,6 - 40 ³⁾ | _1) | _2) | _1) | _1) | 35 - 85 | ≤ 6 ³⁾ | GU/GT/ SU/ ST/SW/ SI/ |

¹⁾ Bei Böden dieser Art keine Angabe möglich

²⁾ Mit den vorliegenden Feld- und Laboruntersuchungen nicht ermittelt

³⁾ Abgeschätzt nach Erfahrungswerten



5.4 Bewertung der Grundwasserverhältnisse

Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen können folgende maßgebende Grundwasserstände für den Untersuchungsort abgeleitet werden:

Der Grundwasserstand liegt laut digitaler Hydrogeologischer Karte (dHK100) zwischen ca. 410 und 405 m ü. NHN.

Bei keiner der niedergebrachten Aufschlussbohrungen wurde Grund- oder Schichtwasser angetroffen.

Für den westlichen Teilbereich A, welcher auf einer Höhe von ca. 422 – 425 m ü NHN liegt, kann somit, Aufgrund der topografischen Lage und des großen Flurabstandes des Grundwassers, der Bemessungsgrundwasserstand unterhalb der Gründungssohle angesetzt werden, wenn eine Bauwerksdränage ausgeführt wird. Wird diese nicht ausgeführt, so ist der Bemessungsgrundwasserstand bei Geländeoberkante anzusetzen, da bei den vorliegenden Baugrundverhältnissen Stauwasser nicht ausgeschlossen werden kann, welches im ungünstigsten Fall, bis Geländeoberkante ansteigt.

Im Teilbereich B, nahe der Staatsstraße 588, und im Teilbereich C, welche in Höhen von etwa 419 bis 417 m ü NHN liegen, ist es möglich, dass die geplanten Baumaßnahmen in Grundwasser eingreifen. Daher ist eine Wasserhaltung vorzusehen oder gegebenenfalls eine Grundwasserabsperrung vorzunehmen. Zur Dimensionierung der Aufwendungen für die Wasserhaltung ist ein Bemessungswasserstand festzulegen. Dieser sollte mindestens dem oben genannten Grundwasserstand mit häufiger Wiederkehr entsprechen.

Unter Abstimmung aller beteiligten Fachplaner ist zu entscheiden, ob eine Wasserhaltung oder Grundwasserabsperrung auch für höhere Wasserstände bis zum höchsten zu erwartenden Grundwasserstand betrieben werden soll. Dabei sind die Häufigkeit des Eintretens der Wasserstände, die Dauer von Hochwasserereignissen und die technischen und wirtschaftlichen Aufwendungen gegeneinander abzuwägen. Da bisher nur keine oder wenige Informationen zur Größe und Häufigkeit jeglicher Schwankungen des Grundwasserspiegels vorliegen, wird die Einholung und Auswertung weiterer Daten empfohlen.

Die vorgenannten Angaben wurden auf Grundlage der erarbeiteten Daten abgeleitet. Sie sind gegebenenfalls anzupassen, sofern weitere Erkenntnisse gewonnen werden.



5.5 Bewertung der Erdbebentätigkeit

Der Untersuchungsstandort liegt nach DIN EN 1998-1/NA in keiner Erdbebenzone bzw. in der Erdbebenzone 0 und damit in einem Gebiet sehr geringer Seismizität. In Fällen sehr geringer Seismizität müssen die Vorschriften der Reihe EN 1998 nicht berücksichtigt werden.

6 <u>ALTLASTENUNTERSUCHUNG</u>

6.1 Grenzwertbetrachtung

Die in Anlage 4 aufgelisteten Untersuchungsergebnisse unterliegen auch bei sorgfältigster Analyse einer gewissen Zufälligkeit bzw. sind nur unter gewissen Einschränkungen als absolut repräsentativ zu werten.

Auch bei sorgfältigster Analyse ist von einem geringfügigen Schwankungsbereich der Einzelergebnisse auszugehen. Die vorgenannte Relativierung der exakten Werte soll eine Überbewertung des Einzelwertes verhindern. Grundsätzlich sind die Werte jedoch im Hinblick auf ihre Größenordnung als tatsächliche Werte zu betrachten.

6.2 Bewertungsgrundlagen Schutzgüter

Inkrafttreten Bundesbodenschutzgesetzes des und der dazugehörigen stellen die Bundesbodenschutzverordnung im Anhang der Bundesbodenschutzverordnung genannten Prüf- und Maßnahmenwerte die gesetzliche Grundlage für die Beurteilung von Bodenuntersuchungen dar. Dabei werden für die einzelnen Gefährdungspfade (Boden-Mensch, Boden-Nutzpflanze und Boden-Grundwasser) Prüf- und Maßnahmenwerte definiert.

Liegt der Gehalt oder die Konzentration eines Schadstoffes unterhalb des jeweiligen Prüfwertes, ist insoweit der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast ausgeräumt.

Bezüglich der Beurteilung des Ausbreitungspfades Boden-Grundwasser wird in der Bodenschutzverordnung die Bewertung auf der Grundlage von Sickerwasserproben bzw. Eluaten vorgesehen.



Zur Bewertung der Untersuchungsergebnisse wird deshalb das LfW Merkblatt 3.8/1 vom 30.10.2001 des Bay. Landesamtes für Wasserwirtschaft herangezogen. Dieses Merkblatt hat den Titel "Untersuchung und Bewertung von Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen und Gewässerverunreinigungen – Wirkungspfad Boden-Gewässer".

Das Merkblatt gibt Hinweise für die Untersuchung und Bewertung des Wirkungspfades Boden-Gewässer bei Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen nach dem bundeseinheitlichen Bodenschutzrecht sowie für die Untersuchung und Bewertung von Gewässerverunreinigungen nach landesspezifischem Wasserrecht. Damit werden in fachlicher Hinsicht die Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes, der Bundesbodenschutzverordnung, des Bayerischen Bodenschutzgesetzes und der Bayerischen Bodenschutzverwaltungsverordnung für den Wirkungspfad Boden-Gewässer sowie die Regelungen des BayWG für Gewässerverunreinigungen konkretisiert.

Für die Bewertung analytisch-chemischer Befunde von Bodenuntersuchungen bildet ein zweistufiges Wertesystem die Grundlage. Die Hilfswerte für Boden dienen zur Immissionsabschätzung und damit zur Sickerwasserprognose. Sie werden als Entscheidungshilfe für die Gefährdungsabschätzung herangezogen. Bei einigen anorganischen Stoffen haben die Hilfswerte 2 vor allem eine analysensteuernde Funktion für die weitergehenden Untersuchungen. Anders als bei den Prüf- und Stufenwerten kann die Überschreitung von Hilfswerten keine unmittelbare Grundlage für die Anordnung von Untersuchungen oder (Sanierungs-)Maßnahmen sein.

Die Beurteilung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen erfolgt über die Sickerwasserprognose, wobei in der BBodSchV Prüfwerte angegeben sind.

Hierbei wird zwischen dem Entstehungsort der Verunreinigung (Ort der Probenahme) und dem Eintrittsort in die gesättigte Bodenwasserzone (Ort der Beurteilung) unterschieden, wie die nachfolgende Abbildung aus dem LfW-Merkblatt 3.8/1 verdeutlicht.






Abbildung 1: Ort der Probenahme und Ort der Beurteilung

In der Sickerwasserprognose ist gutachterlich zu bewerten, ob am Übergang von der gesättigten zur ungesättigten Bodenwasserzone (Ort der Beurteilung) eine Überschreitung der Prüfwerte gemäß Bundesbodenschutzverordnung zu erwarten ist.

Die Gefahr einer erheblichen Grundwasserverunreinigung besteht grundsätzlich nicht, wenn die untersuchten Gesamtstoffgehalte in repräsentativen Proben unter den Hilfswerten 1 liegen.

Werden bei Gesamtstoffgehalten im belasteten Boden Konzentrationen über dem Hilfswert 1 nachgewiesen, so kann bei den lipophilen organisch-chemischen Stoffgruppen (MKW, PCB, etc.) von einer Prüfwertüberschreitung im Sickerwasser am Ort der Probenahme ausgegangen werden.

Erfolgt die Sickerwasserprognose auf der Grundlage von Materialuntersuchungen, so ist bei Prüfwertüberschreitungen am Ort der Probenahme stets eine Transportprognose durchzuführen. Die Transportprognose umfasst eine stark vereinfachte Abschätzung der Rückhaltewirkung der ungesättigten Zone sowie der mikrobiologischen Abbauprozesse.



Maßgeblich bei dieser Abschätzung ist die Mächtigkeit der unbelasteten Grundwasserüberdeckung, Durchlässigkeitsbeiwert und Bodenart, Grundwasserneubildung bzw. -versiegelung, mikrobiologische Abbauprozesse sowie gegebenenfalls weitere Einflussfaktoren.

6.3 Bewertungsgrundlagen Entsorgung

6.3.1 Allgemeines zur Entsorgung von Abfällen

Die Entsorgung von Abfällen wird durch Gesetze, Verordnungen und Satzungen auf Bundesebene, Länderebene und Kommunalebene geregelt.

Mit dem Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24.02.2012 ist in § 1 festgeschrieben, dass der Zweck des Gesetzes ist, die Kreislaufwirtschaft: zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Menschen und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.

Die Abfallhierarchie dieses Gesetzes lautet gemäß § 6:

- (1) Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung stehen in folgender Rangfolge:
 - 1. Vermeidung,

- 2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,
- 3. Recycling (RC-Leitfaden & LAGA M20),
- 4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung (Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen zu den Eckpunkten),
- 5. Beseitigung Deponieverordnung,

(die in Bayern anzuwendenden untergesetzlichen Regelwerke für jede Hierachieebene sind in Klammern aufgeführt und kursiv gesetzt).



- (2) Ausgehend von der Rangfolge nach Absatz 1 soll nach Maßgabe der §§ 7 und 8 diejenige Maßnahme Vorrang haben, die den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleistet. Für die Betrachtung der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt nach Satz 1 ist der gesamte Lebenszyklus des Abfalls zugrunde zu legen. Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen
 - 1. die zu erwartenden Emissionen,
 - 2. das Maß der Schonung der natürlichen Ressourcen,
 - 3. die einzusetzende oder zu gewinnende Energie sowie
 - 4. die Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, in Abfällen zur Verwertung oder in daraus gewonnenen Erzeugnissen.

Die technische Möglichkeit, die wirtschaftliche Zumutbarkeit und die sozialen Folgen der Maßnahme sind zu beachten.

In § 9 wird das Getrennthalten von Abfällen zur Verwertung und ein Vermischungsverbot festgelegt. Dabei ist es in der Regel erforderlich, die Abfälle getrennt zu halten und zu behandeln.

6.3.2 **LAGA M20**

Die Zuordnungswerte nach LAGA M20 geben Hinweise zu einer möglichen Wiederverwendung von Boden mit den entsprechenden Schadstoffgehalten.

Hierbei bedeutet im Einzelnen:

Die Gehalte bis zum Zuordnungswert Z 0 kennzeichnen natürlichen Boden. Bei Unterschreitung des Zuordnungswertes Z 0 ist im Allgemeinen ein uneingeschränkter Einbau von Boden möglich.



- Die Zuordnungswerte Z 1.1 und gegebenenfalls Z 1.2 stellen die Obergrenze für den offenen Einbau unter Berücksichtigung bestimmter Nutzungseinschränkungen dar. Maßgebend für die Festlegung der Werte ist in der Regel das Schutzgut Grundwasser. Bei Einhaltung der Z 1.1-Werte ist selbst unter ungünstigen hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszugehen, dass keine nachteiligen Veränderungen des Grundwassers auftreten. Aufgrund der im Vergleich zu den Zuordnungswerten Z 1.1 höheren Gehalte ist bei der Verwertung bis zur Obergrenze Z 1.2 ein Erosionsschutz (z. B. geschlossene Vegetationsdecke) erforderlich.
- Für die Verwertung ist zu folgern, dass bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und gegebenenfalls Z 1.2) ein offener Einbau von Boden in Flächen möglich ist, die im Hinblick auf ihre Nutzung als unempfindlich anzunehmen sind. Dies gilt unter anderem für Parkanlagen, sofern diese eine geschlossene Vegetationsdecke haben. In der Regel sollte der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand mindestens 1 m betragen.
- Die Zuordnungswerte Z 2 stellen die Obergrenze für den Einbau von Boden mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen dar. Dadurch soll der Transport von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das Grundwasser verhindert werden. Bei der Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist ein Einbau von Boden unter definierten technischen Sicherungsmaßnahmen, wie z. B. als Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster) und gebundenen Tragschichten möglich. Der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand sollte mindestens 1 m betragen.

6.3.3 Leitfaden Verfüllung

Grundlage der Bewertung ist der evaluierte Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen, der in der Fortschreibung vom 15.07.2021 am 01.09.2021 vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz eingeführt wurde.

Dieser Leitfaden regelt die Rahmenbedingungen in Bayern für die sonstige Verwertung durch Verfüllung gemäß Hierarchieebene 4 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

In Abhängigkeit der Standortempfindlichkeit werden verschiedene Kategorien festgelegt, bei denen Zuordnungswerte angegeben werden.



Zuordnungswerte sind zulässige Stoffkonzentrationen im Eluat bzw. zulässige Stoffgehalte im Feststoff, die für den Einbau eines Abfalls festgelegt sind, damit dieser unter den für die jeweilige Kategorie vorgegebenen Anforderungen eingebaut/verwertet werden kann.

Die Zuordnungswerte und die zu untersuchenden Parameter sind in der tabellarischen Einstufung in der Anlage 4 aufgeführt.

Maßgeblich für die Einstufung je Laborprobe ist der jeweils höchste Zuordnungswert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der erlaubten Verfüllung mit Bauschutt für die Parameter Chlorid, Sulfat, die elektrische Leitfähigkeit, Chrom gesamt und Quecksilber höhere Werte angegeben sind, die in der Tabelle in dem jeweiligen Feld an zweiter Stelle hinter dem Schrägstrich stehen.

6.3.4 **Deponieverordnung**

Eine Beseitigung auf einer Deponie kommt als letzte Hierarchieebene zur Anwendung.

Bei Überschreitungen des Zuordnungswertes Z 2 gemäß "RC-Leitfaden", dem "Eckpunktepapier" und der LAGA M20 (1997) ist eine Entsorgung auf diesem Wege nicht möglich. Es wird zur Einstufung des Materials die Deponieverordnung (2009) herangezogen. Weiterhin gelten in Bayern zusätzlich die ergänzenden Richtwerte für Deponie der Deponieklasse I und II gemäß Bayerischem Landesamt für Umwelt (2009). Die jeweiligen Zuordnungswerte fallweise sind der Einstufungstabelle in der Anlage zu entnehmen.



6.3.5 Stufen- und Zuordnungswerte

Nachfolgend sind zur Orientierung Stufen- und Zuordnungswerte zusammengestellt:

Tabelle 8: Stufen- und Zuordnungswerte Altlastbeurteilung Feststoffe

| Parameter | Dimension | | gemäß t LfW 3.8/1 | Zuordnungswerte nach LAGA M20 | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | Hilfs- wert 1 | Hilfs- wert 2 | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 |
| pH-Wert ¹⁾ | - | | | 5,5 - 8 | 5,5 - 8 | 5 - 9 | - |
| EOX | mg/kg | - | - | 1 | 3 | 10 | 15 |
| MKW | mg/kg | 100 | 1.000 | 100 | 300 | 500 | 1.000 |
| ΣΡΑΚ | mg/kg | 5 | 25 | 1 | 5 ²⁾ | 15 ³⁾ | 20 |
| ΣΡCΒ | mg/kg | 1 | 10 | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 |
| Arsen | mg/kg | 10 | 50 | 20 | 30 | 50 | 150 |
| Blei | mg/kg | 100 | 500 | 100 | 200 | 300 | 1.000 |
| Cadmium | mg/kg | 10 | 50 | 0,6 | 1 | 3 | 10 |
| Chrom (ges.) | mg/kg | 50 | 1.000 | 50 | 100 | 200 | 600 |
| Kupfer | mg/kg | 100 | 500 | 40 | 100 | 200 | 600 |
| Nickel | mg/kg | 100 | 500 | 40 | 100 | 200 | 600 |
| Quecksilber | mg/kg | 2 | 10 | 0,3 | 1 | 3 | 10 |
| Zink | mg/kg | 500 | 2.500 | 120 | 300 | 500 | 1.500 |



| Parameter | Dimension | | gemäß t LfW 3.8/1 | Zuordnungswerte nach LAGA M20 | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------------------|-------|-------|-----|--|
| | | Hilfs- wert 1 | Hilfs- wert 2 | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 | |
| Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Austauschkriterium dar Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen. | | | | | | | | |

²⁾ Einzelwerte für Naphthalin und Benzo(a)pyren jeweils kleiner 0,5.

Tabelle 9: Stufen- und Zuordnungswerte Altlastbeurteilung Grundwasser u. Eluat

| Parameter | Dimension | | rte gemäß : LfW 3.8/1 | Zuordnungswerte nach LAGA M20 | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|--------|----------|
| | | Stufe-1- Wert | Stufe-2- Wert | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 |
| pH-Wert ¹⁾ | | - | - | 6,5 - 9 | 6,5 - 9 | 6 - 12 | 5,5 - 12 |
| el. Leitfähigkeit | μS/cm | - | - | 500 | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Chlorid | mg/l | - | - | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Sulfat | mg/l | - | - | 50 | 50 | 100 | 150 |
| Phenolindex ²⁾ | μg/l | 20 | 100 | < 10 | 10 | 50 | 100 |
| Arsen | μg/l | 10 | 40 | 10 | 10 | 40 | 60 |
| Blei | μg/l | 25 | 100 | 20 | 40 | 100 | 200 |
| Cadmium | μg/l | 5 | 20 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Chrom (ges.) | μg/l | 50 | 200 | 15 | 30 | 75 | 150 |
| Kupfer | μg/l | 50 | 200 | 50 | 50 | 150 | 300 |
| Nickel | μg/l | 50 | 200 | 40 | 50 | 150 | 200 |

³⁾ Einzelwerte für Naphthalin und Benzo(a)pyren jeweils kleiner 1,0.



| Parameter | Dimension | Stufenwerte gemäß Merkblatt LfW 3.8/1 | | Zuordnungswerte nach LAGA M20 | | | | |
|---------------|-----------|--|------------------|-------------------------------|-------|-------|-----|--|
| | | Stufe-1- Wert | Stufe-2- Wert | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 | |
| Quecksilber | μg/l | 1 | 4 | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | |
| Zink | μg/l | 500 | 2.000 | 100 | 100 | 300 | 600 | |
| Σ ΡΑΚ | μg/l | 0,2 | 2 | - | - | - | - | |
| Naphthalin | μg/l | 2 | 8 | - | - | - | - | |
| Σ LHKW | μg/l | 10 | 40 | - | - | - | - | |
| Σ BTXE | μg/l | 20 | 100 | - | - | - | - | |
| MKW | μg/l | 200 | 1.000 | - | - | - | - | |
| Σ PCB | μg/l | 0,05 | 0,5 | - | - | - | - | |

¹⁾ Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.

6.4 Interpretation der Untersuchungsergebnisse

6.4.1 Einstufung der Untersuchungsergebnisse

Die tabellarischen Einstufungen der Analysenergebnisse liegen in Anlage 4 diesem Bericht bei.

6.4.2 <u>Bewertung der Untersuchungsergebnisse</u>

Im Rahmen der durchgeführten Erkundung wurden auf Basis der organoleptischen Begutachtung in den angetroffenen Böden keine Fremdanteile oder sonstigen Hinweise auf Verunreinigungen festgestellt. Es wurden ausgewählte Materialproben auf Altlasten und abfallrechtlich relevante Parameter untersucht.

²⁾ Bei Überschreitung ist eine Bestimmung der Einzelstoffe durchzuführen.



Die untersuchten Materialproben sind durchwegs als Z 0-Material gemäß LAGA M 20 und als Z 0 bis Z 1.1-Material gemäß Verfüll-Leitfaden einzustufen.

Der pH-Wert im Eluat wurde für die orientierende abfallrechtliche Einstufung der Materialproben zunächst nicht berücksichtigt, da Abweichungen allein kein Ausschlusskriterium darstellen. Überschreitungen sind i. d. R. auf den natürlichen Kalkgehalt der Böden und/oder auf mineralische Fremdbestandteile, wie beispielsweise Bauschuttreste, zurückzuführen. Die Ursachen sind im Zuge von Deklarationsuntersuchungen zu prüfen und zu dokumentieren.

Gemäß LfW-Merkblatt 3.8/1 wurde einer der untersuchten Materialproben aus der RKB 1 (D2) eine geringfügige Überschreitung des Hilfswertes 1 für Arsen im Feststoff ermittelt. Darüber hinaus werden die Hilfswerte HW 1 für alle übrigen untersuchten Parameter im Feststoff sowie die Stufe-1-Werte für Eluat durchwegs eingehalten. Arsen ist demnach im Rahmen der angelegten Bestimmungsgrenze nicht eluierbar (auswaschbar), so dass eine Gefährdung des Grundwassers über den Wirkungspfad Boden–Grundwasser auf Basis der vorliegenden Ergebnisse im untersuchten Bereich nicht zu besorgen ist.

Sofern im Zuge der Maßnahme keine Abweichungen zu den vorliegenden Ergebnissen festgestellt werden, kann unauffälliges Aushubmaterial, für das eine schutzgutbezogene Gefährdung (z. B. für das Schutzgut Grundwasser) ausgeschlossen werden kann, vorbehaltlich der bautechnischen Eignung, vor Ort im Rahmen der Maßnahme an vergleichbarer Stelle und Tiefenlage wiederverwendet werden.

Überschüssiges oder für eine Wiederverwendung ungeeignetes Material, das andernorts entsorgt werden soll, ist i. d. R. einer Deklarationsuntersuchung inkl. fachgerechter Probenahme gemäß LAGA PN 98 zu unterziehen. Aushub ist hierfür nach Hauptbodenarten/Homogenbereichen und ggf. organoleptischen Auffälligkeiten zu separieren, aufzuhalden, fachgerecht gemäß LAGA PN 98 zu beproben und zu analysieren. Aufbauend auf den Ergebnissen können mögliche Entsorgungswege festgelegt werden.

Aufgrund der punktförmigen Erkundungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass in nicht erkundeten Teilbereichen auch höhere Belastungen angetroffen werden. Es wird empfohlen, dies für die weitere Planung und Ausschreibung der Maßnahme zu berücksichtigen.



7 ALLGEMEINE HINWEISE ZUR GRÜNDUNG VON GEBÄUDEN

7.1 Rahmenbedingungen

Mit den erkundeten Gegebenheiten des Baugrundes liegen durchschnittliche Baugrundverhältnisse vor. Die in Kapitel 2.1 vorgenommene vorläufige Einstufung in die geotechnische Kategorie GK 2 nach DIN 4020 und DIN 1054 kann damit hinsichtlich der Baugrundverhältnisse bestätigt werden.

Da zum Zeitpunkt der Berichtserstellung keine weiteren Informationen zu den geplanten Bauwerken bekannt sind, werden hier allgemeine Gründungshinweise für Gebäude gegeben.

Falls keine Unterkellerung geplant sein sollte, würden sich die Unterkanten der geplanten Gebäude in einer Tiefe von etwa 1,2 m unter der Geländeoberfläche befinden und damit meist im Bereich von Homogenbereich 1 (Quartäre Deckschicht). Nur im Bereich der Aufschlussbohrung/-Sondierung RKB 2 werden hier bereits Kiese des Homogenbereiches 2 angetroffen.

Bei unterkellerten Gebäuden würde die Unterkante etwa bei 3 bis 3,5 m unter der Geländeoberfläche liegen. Somit befände man sich im Bereich von RKB 1, 3, 4 / DPH 1, 3, 4 nach wie vor im Bereich des Homogenbereiches 1. Im Umfeld von RKB 2 sollten in dieser Tiefe bereits mitteldicht gelagerte Kiese des Homogenbereiches 2 angetroffen werden.

Um eine tragfähige Gründung zu gewährleisten, müssen Maßnahmen getroffen werden, welche im Folgenden Kapitel genauer beschrieben werden.

Wasserhaltungsmaßnahmen sind je nach gewählter Gründungstiefe zur Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser vorzusehen. Dies kann hier in Form einer offenen Wasserhaltung stattfinden.

7.2 Gründungsempfehlungen

Eine Gründung auf den Böden des Homogenbereiches 1 wird nicht empfohlen, da hierbei im überwiegenden Lastabtragungsbereich der Fundamente weiche Konsistenzen und damit geringe Scherfestigkeiten und hohe Zusammendrückbarkeiten vorherrschen. Es wären bei wirtschaftlichen Fundamentabmessungen dementsprechend große Setzungen



von über 4 cm zu erwarten und die Grundbruchsicherheit könnte nicht gewährleistet werden.

Deshalb wird in Teilbereich A für unterkellerte sowie nicht unterkellerte Gebäude empfohlen, eine Gründung auf Einzel- oder Streifenfundamente, oder einer Bodenplatte auf einem Teilbodenaustausch (Gründungspolster), oder einer tiefgründigen Bodenverbesserung vorzunehmen. Auch die Brunnengründung kann hier empfohlen werden.



Bei Teilbereich B können nicht unterkellerte Gebäude auf Einzel- oder Streifenfundamente, oder einer Bodenplatte direkt auf den Kiesen des Homogenbereiches 2 gegründet werden. Unterkellerte Gebäude mit Gründungsohlen bei etwa 3 bis 4 m unter der Geländeoberfläche können nach ausreichender Nachverdichtung bzw. Kontrolle der Verdichtung der angetroffenen Sande und Kiese (Homogenbereich 2) direkt auf diesen über Einzel- oder Streifenfundamente, oder einer Bodenplatte gegründet werden.

Im Teilbereich C weisen die Böden des Homogenbereiches 1 weiche Konsistenzen bis in Tiefen von etwa 6,6 m auf. Es wäre hier eine Bodenverbesserung durch Stabilisierungssäulen oder durch das Rüttelstopfverfahren möglich.

Für diese Gründungsvorschläge werden in den folgenden Kapiteln die notwendigen Hinweise und Empfehlungen erarbeitet.

Eine Tiefgründung über Bohrpfähle etc., welche in den Homogenbereich 2 einbinden, ist ebenfalls möglich. Sie wird jedoch als kostenintensiver eingeschätzt.

7.3 Flachgründung auf Teilbodenaustausch

Bei dieser Gründungsvariante wird der Homogenbereich 1 (Quartäre Deckschichten) zum Teil unterhalb der Fundamente entfernt und durch gut verdichtbares, nichtbindiges Material ersetzt. Es eignet sich hierzu z. B. ein Kies-Sand-Gemisch mit einem Anteil an Korn unter 0,063 mm von maximal 15 % im eingebauten Zustand oder Recycling-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte, welche die oben genannten Kornverteilungskriterien einhalten. Dieses Material ist auf einem wasserdurchlässigen geotextilen Vlies lagenweise einzubauen und zu verdichten, wobei ein Verdichtungsgrad von $D_{Pr} \geq 100$ % nachzuweisen ist. Darüber hinaus ist ein Lastausbreitungswinkel von 45° gegen die Horizontale bei rundkörnigem Material bzw. von 60° gegen die Horizontale bei gebrochenem Material zu beachten.






Abbildung 2: Bodenaustausch

Die erforderliche Dicke des Bodenaustausches ist in Grundbruch- und Setzungsberechnungen zu ermitteln. Dabei können für das oben beschriebene Material des Bodenaustausches folgende bodenmechanische Kennwerte angesetzt werden: $\gamma/\gamma' = 20/12 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 35^\circ$, $c' = 0 \text{ kN/m}^2$, $E_S = 100 \text{ MN/m}^2$.

Das Bodenaustauschmaterial besitzt gegenüber den anstehenden Böden eine höhere Durchlässigkeit. Es ist deshalb ein Wasserzutritt wahrscheinlich. Bautechnisch ist dafür zu sorgen, dass Bodenwasser nicht längere Zeit innerhalb der Bodenaustauschschicht verbleibt. Dies kann durch die Anlage eines Gefälles oder den Einbau einer Dränleitung realisiert werden.



7.4 Flachgründung auf Homogenbereich 2 (Molassesande/-Kiese)

Die Nachweise für die Grenzzustände Grundbruch und Gleiten sowie der Gebrauchstauglichkeit (Nachweis der Setzungen) dürfen nach DIN EN 1997-1 und DIN 1054 durch die Verwendung von Erfahrungswerten ersetzt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Mit den unterhalb einer Kote von 420,2...416,8 m ü. NHN anstehenden Sanden oder Kiesen liegen die Voraussetzungen hinsichtlich der ausreichenden Festigkeit vor.

Ausreichende Sicherheiten gegen Grundbruch und bauwerksverträgliche Setzungen dürfen als nachgewiesen angesehen werden, wenn die Bedingung $\sigma_{\text{E},\text{d}} \leq \sigma_{\text{R},\text{d}}$ erfüllt ist. Dabei ist $\sigma_{\text{E},\text{d}}$ der Bemessungswert der Sohldruckbeanspruchung, $\sigma_{\text{R},\text{d}}$ der Bemessungswert des Sohlwiderstands.

Der Bemessungswert der Sohldruckbeanspruchung ergibt sich aus der ungünstigsten Einwirkungskombination. Nach DIN 1054 kann der Bemessungswert über die charakteristischen Vertikalbeanspruchungen multipliziert mit den Teilsicherheitsbeiwerten für das Nachweisverfahren 2 (Geo-2) oder aus dem Bemessungswert der Vertikalbeanspruchung ermittelt werden.

Bei ausmittiger Lage der Sohldrucksresultierenden darf nur derjenige Teil A' der Sohlfläche angesetzt werden, für den die Resultierende der charakteristischen bzw. repräsentativen Beanspruchung im Schwerpunkt steht. Als maßgebende Sohldruckbeanspruchung ist in diesem Fall die Spannung anzusetzen, die sich aus der Division der Vertikalbeanspruchung durch die reduzierte Sohlfläche A' ergibt.

Der maßgebende Bemessungswert des Sohlwiderstandes darf für Streifenfundamente in Abhängigkeit von der tatsächlichen Fundamentbreite b bzw. von der reduzierten Fundamentbreite b' der folgenden Tabelle entnommen werden.



Tabelle 10: Bemessungswert des Sohlwiderstands - Teilbodenaustausch

| Kleinste Einbindetiefe des Fundaments | Bemessungswert σ _{R,d} des Sohlwiderstands in kN/m² bei Streifenfundamenten mit Breiten b bzw. b' von | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| m | 0,5 m | 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m |
| 0,5 | 280 | 420 | 460 | 390 | 350 | 310 |
| 1,0 | 380 | 520 | 500 | 430 | 380 | 340 |
| 1,5 | 480 | 620 | 550 | 480 | 410 | 360 |
| 2,0 | 560 | 700 | 590 | 500 | 430 | 390 |

In den o. g. Tabellenwerten sind der Grundwasserstand, die Vorkonsolidierung und der tiefere Untergrund berücksichtigt. Zwischenwerte können geradlinig interpoliert werden.




Abbildung 3: Maßgebende Einbindetiefe



Die auf Grundlage der Tabellenwerte bemessenen Fundamente können sich bei Fundamentbreiten bis 1,5 m um etwa 2,0 cm, bei breiteren Fundamenten ungefähr proportional zur Fundamentbreite stärker setzen.

7.5 Plattengründung auf Teilbodenaustausch und Homogenbereich 2

Mit einer Plattengründung kann im Vergleich zu Einzel- und Streifenfundamenten ein gleichmäßigeres Setzungsverhalten erreicht werden, da die Steifigkeit der Gründungsplatte Verformungsunterschiede auszugleichen vermag. Dadurch können stark unterschiedliche Lasten setzungsverträglich abgetragen werden und prinzipiell auch größere Gesamtsetzungen akzeptiert werden als bei einer Gründung auf voneinander unabhängigen Fundamentkörpern. Vorteile ergeben sich auch, wenn das Untergeschoss teilweise in das Grundwasser einbindet und eine wasserdichte Wanne ausgebildet werden soll.

Bei dieser Gründungsvariante mit Teilbodenaustausch wird der Homogenbereich 1 (Quartäre Deckschichten) unterhalb der Fundamente entfernt und durch gut verdichtbares, nichtbindiges Material ersetzt. Es eignet sich hierzu z. B. ein Kies-Sand-Gemisch mit einem Anteil an Korn unter 0,063 mm von maximal 15 % im eingebauten Zustand oder Recycling-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte, welche die oben genannten Kornverteilungskriterien einhalten. Dieses Material ist auf einem wasserdurchlässigen geotextilen Vlies lagenweise einzubauen und zu verdichten, wobei ein Verdichtungsgrad von $D_{Pr} \geq 100$ % nachzuweisen ist. Darüber hinaus ist ein Lastausbreitungswinkel von 45° gegen die Horizontale bei rundkörnigem Material bzw. von 60° gegen die Horizontale bei gebrochenem Material zu beachten.

Im Teilbereich B können unterkellerte Gebäude, deren Gründungssohlen in einer Tiefe von mindestens 3,5 m unter der Geländeoberkante liegen, direkt auf den anstehenden Sanden und Kiesen des Homogenbereiches 2 gegründet werden. Die Tragfähigkeit ist dabei vorweg zu prüfen und eventuell durch Nachverdichtung herzustellen.

Die Angabe eines Bemessungswertes des Sohlwiderstands nach Regelfällen ist bei einer Plattengründung nicht möglich. Es sind nach DIN EN 1997-1 und DIN 1054 die Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit zu führen. Bei den Nachweisen der Tragfähigkeit sind im Wesentlichen der Grundbruchwiderstand, der Gleitwiderstand und die Sicherheit gegen Kippen nachzuweisen sowie die Bedingungen hinsichtlich der zulässigen Ausmittigkeit der Sohldruckresultierenden einzuhalten. Zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit sind Setzungs- und Verformungsberechnungen durchzuführen, welche auch die Wechselwirkung zwischen Baugrund und Bauwerk berücksichtigen.



Die Dicke der Gründungsplatte und der erforderliche Bewehrungsgehalt ergibt sich aus der Biegebemessung. Die Ermittlung der Biegemomente kann nach dem Bettungs- oder dem Steifemodulverfahren erfolgen.

Für das Steifemodulverfahren können direkt die in Tabelle 6 angegebenen Werte für den Steifemodul der relevanten Bodenschichten verwendet werden.

Der Bettungsmodul ist kein Bodenkennwert, sondern eine Kenngröße für die Setzung der Bodenoberfläche unter einer Flächenlast. Somit hat der Bettungsmodul in der gesamten Gründungssohle verschieden große Werte, da in der Regel Sohlspannungen und Setzungen nicht gleichmäßig verteilt sind.

Es ist jedoch meistens ausreichend genau, einen konstanten Bettungsmodul k_S über die gesamte Gründungsfläche anzusetzen. Dieser ist mit Hilfe einer Setzungsberechnung wie folgt zu ermitteln.

- 1. Die Sohlspannungen werden über die Gründungsfläche gemittelt und als mittlere Sohlspannung σ_m auf die gesamte Gründungsfläche verteilt.
- 2. Die Setzungen s werden im kennzeichnenden Punkt berechnet.
- 3. Der Bettungsmodul k_S wird mit $k_S = \sigma_m/s$ ermittelt.

Sollte sich die Gründungssohle, beispielsweise wegen einer Unterkellerung der angenommenen einstöckigen Gebäude, mindestens rund 2 m unter derzeitiger Geländeoberkante befindet, ergibt sich somit eine Aushubentlastung, welche größer ist als die zu erwartende Last. Da die anstehenden Böden somit im Vergleich zum ursprünglichen Zustand nicht stärker belastet werden, kann in der Setzungsberechnung der Steifemodul für die Wiederbelastung berücksichtigt werden. Dieser ist erfahrungsgemäß etwa doppelt bis dreifach so groß wie der Wert für die Erstbelastung.

Neben dem klassischen Bettungsmodulverfahren kann auch ein modifiziertes Verfahren mit feldweise unterschiedlichen Bettungsmoduln angewendet werden, wodurch eine verbesserte Modellbildung simuliert werden kann. Es werden zum Plattenrand hin anwachsende Werte angesetzt, womit das Mittragen des Baugrunds außerhalb der Gründung simuliert werden soll. Es kann beispielsweise die Verteilungsvorschrift von Dörken und Dehne angewendet werden, welche in Abbildung 3 dargestellt ist. Diese lässt den Ansatz eines doppelt so großen Wertes für den Bettungsmodul am Plattenrand zu.






Abbildung 4: Berechnungsvorschlag für einen veränderlichen Bettungsmodul

Rechnerische Sicherheit gegenüber Grundbruch ist bei der Gründung über eine Bodenplatte gewährleistet.

7.6 <u>Bodenverbesserung durch Stabilisierungssäulen</u>

In den vorliegenden Böden kann eine Untergrundverbesserung durch Einbau einer geeigneten Körnung oder durch Zugabe von Bindemitteln, jeweils zusammen mit einer Verdichtung des Bodens, erreicht werden.

Stabilisierungssäulen kleinen Durchmessers werden im Verdrängungsverfahren in den Untergrund eingebracht. Die Verdrängung erfolgt über eine Förderschnecke sowie ein negatives Eindrehen. Die Förderschnecke wird an einem Mäkler geführt. Beim Eindrücken der Förderschnecke wird sowohl der anstehende Boden verdrängt und verdichtet als auch über einen Aufgabetrichter am unteren Ende des Mäklers das Verbesserungsmedium, zum Beispiel eine Sand-Zement-Mischung, eingebracht. Das Verbesserungsmedium wird dem anstehenden Boden Feuchte entziehen und mit dieser Feuchte abbinden und aushärten. Die Tiefe der Verdrängungssäulen richtet sich nach der gewünschten Säulenlänge oder dem Erreichen eines bestimmten Anpressdruckes beim Bohrvorgang, der Rasterabstand wird abhängig von der Größe der abzutragenden Lasten festgelegt.

Für die Herstellung der Stabilisierungssäulen ist ein Arbeitsplanum aus Kies oder Schotter auf einem geotextilen Vlies in einer Dicke von mindestens 30 cm vorzusehen.






Abbildung 5: Bodenverbesserung durch Stabilisierungssäulen

Eines der gebräuchlichsten Verfahren ist eine Bodenverbesserung mit dem CSV-Verfahren, das nach dem "Merkblatt für die Herstellung, Bemessung Qualitätssicherung von Stabilisierungssäulen zur Untergrundverbesserung, Teil I - CSV-Verfahren" geregelt ist. Im vorliegenden Fall müssen die Stabilisierungssäulen in die gut tragfähigen Böden des Homogenbereiches 2 (Molassesande/-Kiese) einbinden. Unter diesen Voraussetzungen kann erfahrungsgemäß ein aufnehmbarer Bemessungswert der Einzelsäulen von 70 kN bei der Bemessung zugrunde gelegt werden. Dieser Wert ist durch Probebelastungen nachzuweisen.

Die Ausführung der Stabilisierungssäulen ist sowohl unter Einzel- und Streifenfundamenten als auch unter einer tragenden Bodenplatte möglich.

Hinsichtlich Grundbruchsicherheit **Fundamente** der der kann bei einer Mindesteinbindetiefe der Fundamente von 1,0 m und für Fundamentbreiten über 1,0 m Sohlwiderstands 350 kN/m² bei von einem Bemessungswert des von Streifenfundamenten ausgegangen werden.

7.7 Bodenverbesserung mit dem Rüttelstopfverfahren in Teilbereich B

Eine Bodenverbesserung nach dem Rüttelstopfverfahren ist nach DIN EN 14 731 geregelt.



Bei diesem Verfahren wird der anstehende Boden durch einen Schleusenrüttler bis zur planmäßigen Tiefe durchteuft. Beim Ziehen wird grobkörniges Zugabematerial mit Druckluftunterstützung an der Rüttelspitze ausgegeben. Dieses wird nachlaufend durch erneutes Absenken des Rüttlers verdichtet und seitlich in den Boden verdrängt. Auf diese Weise entstehen Stopfsäulen, die im Verbund mit dem Boden die Lasten abtragen.

Die Verbesserungswirkung beruht im Wesentlichen auf der höheren Steifigkeit und dem größeren Scherwiderstand der eingebrachten Rüttelstopfsäule. Ein durch Stopfverdichtung verbesserter Boden wird wie normaler Baugrund mit höheren Scherfestigkeiten und geringerer Zusammendrückbarkeit behandelt.

Die Bemessung von Rüttelstopfverdichtungen erfolgt mit dem Verfahren nach Priebe. Dabei wird der geforderte maximale Setzungsbetrag und damit ein Verbesserungsfaktor vorgegeben und das erforderliche Raster und der Durchmesser der Säulen ermittelt. Es wird dabei eine Flachgründung mit Einzel- und Streifenfundamenten oder einer Bodenplatte zugrunde gelegt, im Rahmen der Bemessung wird dabei die Grundbruchsicherheit nachgewiesen und es werden die Setzungen ermittelt.

Im vorliegenden Fall sollten die Rüttelstopfsäulen mindestens bis zum Antreffen der Böden des Homogenbereiches 2 hergestellt werden.

Die anstehenden Böden besitzen erfahrungsgemäß einen Wert $c_u \ge 15 \text{ kN/m}^2$, damit liegt eine ausreichende seitliche Bettung vor um ungebundene Schottersäulen herstellen zu können.

7.8 Brunnengründung

Bei dieser Gründungsvariante (auch Senkbrunnengründung genannt) erfolgt die Stützung des Erdreichs durch vorgefertigte Umfassungswände, vorzugsweise aus Betonringen, die durch Ausheben des Bodens im Inneren bis auf den tragfähigen Baugrund abgesenkt werden. Die Brunnen sinken unter ihrem Eigengewicht in den Boden ein oder werden eingedrückt. Der Boden im Inneren wird stetig gefördert. Der Aushub erfolgt dabei in der Regel durch einen Greifbagger. Die Brunnenringe erhalten eine Betonfüllung und können zur Abtragung von Wandlasten mit einem Stahlbetonbalken verbunden werden. Beim Absenken des Brunnens unter den Grundwasserspiegel ist die Gefahr des hydraulischen Grundbruches gegeben. Es ist deshalb darauf zu achten, dass während des Erdaushubs ständig eine Wassersäule innerhalb der Brunnenringe aufrechterhalten wird, welche dem Druck des Grundwassers von unten entgegenwirkt. Der Wasserspiegel innerhalb der Brunnenringe muss immer höher sein als außerhalb der Brunnenringe.



Aus den oben genannten Gründen ist Unterwasserbeton einzubringen. Hierfür sind die einschlägigen Betonierverfahren zu beachten mit tief liegenden Rohren bzw. eingebrachten Pumprohren. Das abgedrängte Wasser ist oben durch Pumpen zu entnehmen und schadlos zu entsorgen.

Im Bereich des Homogenbereiches 1 besteht die Gefahr, dass sich eine Mantelreibung zwischen der Außenwandung der Brunnenringe und dem umgebenden Boden einstellt. Diese kann zu Erschwernissen beim Niederbringen der Brunnenringe führen. Baut sich die Mantelreibung unregelmäßig über den Umfang der Brunnenringe auf, können Schiefstellungen eintreten.

Die Brunnengründung ist gesichert bis in die Böden des Homogenbereiches 2 zu führen.

Dabei können die in Kapitel 7.4 angegebenen für Bemessungswerte des Sohlwiderstands verwendet werden.

8 FOLGERUNGEN FÜR DIE BAUGRUBE

8.1 Allgemeines

Beim Aushub der Baugrube ist mit Böden der Homogenbereiche 0, 1, 2 und 3 zu rechnen.

8.2 Baugrubenböschungen

Baugruben und Gräben dürfen erst betrieben werden, wenn die Standsicherheit der Wände gemäß den Anforderungen der DIN 4124 "Baugruben und Gräben" eingehalten wird. Fundamentgräben können bis in eine Tiefe von 1,25 m senkrecht geböscht werden, wenn die anschließende Geländeoberfläche, bei den vorliegenden meist weichen bindigen Böden, nicht stärker als 1:10 geneigt ist.

Bei größeren Aushubtiefen sind geböschte Baugrubenwände mit einem Neigungswinkel von $\beta \le 45^\circ$ gegen die Horizontale in den Böden des Homogenbereiches 1 und $\beta \le 45^\circ$ in den Böden des Homogenbereiches 2 herzustellen.

Dies gilt für Böschungen oberhalb des Grundwasserspiegels bzw. nach dem Absenken des Grundwasserspiegels bis mindestens 0,5 m unter Baugrubensohle.



Dabei wird vorausgesetzt, dass Baugeräte bis 12 t Gesamtgewicht sowie Fahrzeuge, welche die nach § 34, Abs. 4 der Straßenverkehrszulassungsordnung zulässigen Achslasten nicht überscheiten einen Abstand von mindestens 1,0 m zur Böschungskante einhalten. Bei Baugeräten mit mehr als 12 bis 40 t Gesamtgewicht sowie Fahrzeugen, welche die oben genannten zulässigen Achslasten überschreiten, ist ein Abstand von mindestens 2 m zur Böschungskante sicherzustellen.

Ist damit zu rechnen, dass während der Bauzeit die Standsicherheit durch Wasser, Trockenheit oder Frost gefährdet wird, so sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen wie Auflegen von Folien oder Dämmmatten vorzusehen.

Ein rechnerischer Nachweis geböschter Baugrubenwände ist bei Böschungshöhen von mehr als 5 m zu führen. Dies gilt auch, wenn das Gelände neben der Böschungskante stärker als 1:10 ansteigt, größere Stapellasten vorliegen oder schwere Baufahrzeuge den erforderlichen Mindestabstand gem. DIN 4124 nicht einhalten. Ein rechnerischer Nachweis ist darüber hinaus erforderlich, wenn der oben angegebene Böschungswinkel überschritten werden soll.

Darüber hinaus sind die Sicherheitsbestimmungen der DIN 4124 bezüglich Ausbildung der Arbeitsraumbreiten zu beachten.

8.3 Wasserhaltung

Der höchste Grundwasserspiegel im untersuchten Gebiet liegt laut digitaler Hydrologischer Karte 1 : 100.000 bei 415 m ü. NHN.

Bei den Aufschlussbohrungen und -Sondierungen wurde bis zu den Endteufen weder Schichten noch Grundwasser angetroffen.

Im östlichen Teilbereich **A** wird das Grundwasser, nach bisherigem Kenntnisstand, von der geplanten Baumaßnahme nicht berührt werden. Im westlichen Teilbereich **A** und im Teilbereich **B** die auf Höhen von etwa 419 bis 417 m ü. NHN liegen, ist das Antreffen von Grundwasser möglich.

Es wird daher eine offene Wasserhaltung vorgeschlagen.



Im vorliegenden Fall hat diese Form der Wasserhaltung eine gezielte Ableitung von Oberflächenwasser und ggf. zutretendem Schichtwasser bzw. Grundwasser zu gewährleisten. Das Absenkmaß ist dabei nach der Höhenlage des Grundwassers auszurichten. Nach unserer Abschätzung können sich in Teilbereich B in ungünstigen Fällen, bei tiefer liegenden Gründungssohlen (3 bis 4 m unter GOK) dabei Absenkmaße von 1 bis 5 m ergeben. Bei den erkundeten Böden kann dies in einer offenen Wasserhaltung erfolgen. Dabei wird das in der Baugrube anfallende Wasser in Gräben gesammelt und Pumpensümpfen zugeführt. Von dort wird das Wasser ständig oder zeitweise abgepumpt.

Die Gräben sollten als Sicker- oder Drängräben ausgebildet werden, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die anstehenden Böden für die Ausbildung von offenen Gräben ausreichend standfest sind. Als Sickergräben werden mit Filtermaterial (Sand oder Kies) gefüllte Gräben bezeichnet. Drängräben sind bei großem Wasseranfall einzusetzen, indem in den Filterkörper zusätzlich Dränrohre eingebettet werden.

Pumpensümpfe sind Vertiefungen, die während der Aushubphase mit einem Bagger an der tiefsten Stelle der Baugrube ausgehoben werden. In diese Vertiefungen werden z. B. Brunnenringe, gelochte Betonrohre oder ähnliches eingestellt. Um diesen Pumpensumpf herum wird Filtermaterial eingebaut. Das im Pumpensumpf gesammelte Wasser wird mit Tauch- oder Vakuumpumpen abgepumpt. Die Sohle des Pumpensumpfes muss so tief liegen, dass die Aushubsohle an jeder Stelle wasserfrei ist.

9 BAUWERK UND GRUNDWASSER: ABDICHTUNG UND TROCKENHALTUNG

Teilbereich A und C:

Bei den vorliegenden Böden ist auch bei Bodenplatten ohne Unterkellerung der Lastfall aufstauendes Sickerwasser nicht auszuschließen. Dies ist abhängig von der konstruktiven Lage der Abdichtungsebene.

Nur wenn die Abdichtungsebene und damit die Unterkante der Bodenplatte über dem umgebenden Gelände zu liegen kommt, ist die Einwirkung auf Bodenfeuchte beschränkt und es kann die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E nach DIN 18 533-1 zugeordnet werden. Dabei muss gewährleistet werden, dass das angrenzende Gelände ein Gefälle vom Gebäude weg aufweist und anfallendes Oberflächenwasser in geeigneter Weise abgeleitet wird. Voraussetzung hierfür ist im Weiteren, dass unter der Bodenplatte eine kapillarbrechende Schicht, z. B. Kies 8/16 mm in einer Dicke von mindestens 15 cm vorgesehen wird. Alternativ erfüllt auch Frostschutzkies mit einer Schichtdicke von mindestens 40 cm die gleiche Funktion.



Unterhalb der kapillarbrechenden Schicht empfiehlt sich der Einbau eines geotextilen Vlieses. Zwischen kapillarbrechender Schicht und Sauberkeitsschicht der Bodenplatte ist eine Kunststofffolie als Trennlage vorzusehen.

Mögliche Abdichtungsbauarten für die vorliegende Wassereinwirkungsklasse sind in Tabelle 4 der DIN 18 533-1 aufgelistet.

Wenn die Abdichtungsebene und damit die Unterkante der Bodenplatte unter dem umgebenden Gelände zu liegen kommt, ist eine auf Dauer funktionsfähige Dränung nach DIN 4095 auszuführen. Dies erfordert filterfeste Dränschichten vor den zu schützenden Bauteilen, funktionsfähige, fluchtgerecht verlegte formstabile Dränleitungen

Wird keine Dränanlage ausgeführt, so ist davon auszugehen, dass Stauwasser bis über die Abdichtungsebene ansteigt. Es muss dann die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E zugeordnet werden.

Mögliche Abdichtungsbauarten für die bei Verzicht auf eine Dränanlage zuzuordnende Wassereinwirkungsklasse sind in Tabelle 5 bzw. Tabelle 6 der DIN 18 533 aufgelistet. Alternativ sind die erdberührten Bauteile als sogenannte Weiße Wanne nach der Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)" des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton DAfStb für die Beanspruchungsklasse 1 herzustellen.

Teilbereich B:

Bei Bodenplatten <u>ohne Unterkellerung</u> ist die Einwirkung auf Bodenfeuchte beschränkt und es kann die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E nach DIN 18 533-1 zugeordnet werden. Dabei muss gewährleistet werden, dass das angrenzende Gelände ein Gefälle vom Gebäude weg aufweist und anfallendes Oberflächenwasser in geeigneter Weise abgeleitet wird. Voraussetzung hierfür ist im Weiteren, dass unter der Bodenplatte eine kapillarbrechende Schicht, z. B. Kies 8/16 mm in einer Dicke von mindestens 15 cm vorgesehen wird. Alternativ erfüllt auch Frostschutzkies mit einer Schichtdicke von mindestens 40 cm die gleiche Funktion.

Unterhalb der kapillarbrechenden Schicht empfiehlt sich der Einbau eines geotextilen Vlieses. Zwischen kapillarbrechender Schicht und Sauberkeitsschicht der Bodenplatte ist eine Kunststofffolie als Trennlage vorzusehen.

Mögliche Abdichtungsbauarten für die vorliegende Wassereinwirkungsklasse sind in Tabelle 4 der DIN 18 533-1 aufgelistet.



Bei <u>Gebäuden mit Unterkellerung</u> befinden sich die erdberührten Bauteile im Einflussbereich von Stau- und Sickerwasser in wenig durchlässigen Böden. Nach DIN 18 533-1 ist für erdberührte Wände und Bodenplatten die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E zuzuordnen, wenn eine auf Dauer funktionsfähige Dränung nach DIN 4095 ausgeführt wird. Dies erfordert filterfeste Dränschichten vor den zu schützenden Bauteilen, funktionsfähige, fluchtgerecht verlegte formstabile Dränleitungen, Spül- und Kontrollvorrichtungen und eine rückstausichere Ableitung des anfallenden Wassers in eine zuverlässige Vorflut.

Mögliche Abdichtungsbauarten für die bei Ausführung einer Dränanlage zuzuordnende Wassereinwirkungsklasse sind in Tabelle 4 der DIN 18 533-1 aufgelistet.

Wird keine Dränanlage ausgeführt, so ist davon auszugehen, dass Stauwasser bis zur Geländeoberkante ansteigt. Es muss dann die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (die unterste Abdichtungsebene liegt bis zu 3 m unter Geländeoberkante) bzw. W2.2-E (die unterste Abdichtungsebene liegt mehr als 3 m unter Geländeoberkante) zugeordnet werden.

Mögliche Abdichtungsbauarten für die bei Verzicht auf eine Dränanlage zuzuordnende Wassereinwirkungsklasse sind in Tabelle 5 bzw. Tabelle 6 der DIN 18 533 aufgelistet. Alternativ sind die erdberührten Bauteile als sogenannte Weiße Wanne nach der Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)" des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton DAfStb für die Beanspruchungsklasse 1 herzustellen.

Bei qualitativ gleichwertiger Ausführung sind die Kostenunterschiede meist in einer vernachlässigbaren Größenordnung. Ausschlaggebender sind folgende Gesichtspunkte.

Für eine Dränanlage spricht:

- Das Wasser wird vom Gebäude ferngehalten.
- Die notwendigen Abdichtungsarbeiten können von der Baufirma ausgeführt werden.
- Bei komplizierten Grundrissen ist eine Dränung einfacher auszuführen als eine Abdichtung nach DIN 18 533-1 bzw. eine wasserundurchlässige Betonwanne.



Gegen eine Dränanlage spricht:

- Geeignete rückstaufreie Vorfluter sind oft nicht vorhanden.
- Rückstausicherungen und Hebeanlagen sind problematisch und erfordern einen hohen Wartungs- und Betriebsaufwand.
- Schadensanfälligkeit (Verschlammen, Verockerung, Verkalkung).
- Wartungsaufwand der Dränanlage.

10 HERSTELLUNG BEFESTIGTER FLÄCHEN

10.1 Rahmenbedingungen

Nach den Erkundungsergebnissen sind auf Höhe des Erdplanums überwiegend Böden des Homogenbereiches 1 (Quartäre Deckschicht) und Homogenbereich 2 (Tertiäre Tone/Schluffe) anzutreffen. Es muss deshalb die Frostempfindlichkeitsklasse F3 zugrunde gelegt werden.

10.2 Herstellung des Oberbaues

Für die Erschließungsstraßen sollte nach RStO 12 die Belastungsklasse Bk1,0 zugrunde gelegt werden.

Für die Ermittlung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues sind die Tabellen 6 und 7 der RStO 12 heranzuziehen. Das Untersuchungsgelände liegt gemäß Bild 6 der RStO 12 in der Frosteinwirkungszone III. Damit ergibt sich unter Zugrundelegung der Belastungsklasse 1,0 folgende Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues:

Belastungsklasse 1,0: 60 cm
Kleinräumige Klimaunterschiede: 0 cm
Frosteinwirkungszone 2: 15 cm
Wasserverhältnisse: 0 cm
Lage der Gradiente: 0 cm
Gesamtaufbau: 75 cm



Je nach Ausführung der Randbereiche kann der Aufbau gemäß Tabelle 7 der RStO 12 um 5 cm geringer ausfallen. Die Minderdicke wird auf die Dicke der Frostschutzschicht angerechnet.

Die Dicke der Asphaltschichten und gegebenenfalls zusätzlich vorzusehender Tragschichten ist nach Tafel 1 der RStO 12 festzulegen.

Es sind folgende Tragfähigkeitswerte bei der Bauausführung nachzuweisen:

Geforderte Tragfähigkeit auf dem Planum (Oberkante Frostschutzschicht): $E_{V2} \ge 120 \text{ MN/m}^2$

Geforderte Tragfähigkeit auf dem Erdplanum (Oberkante Untergrund): E_{V2} ≥ 45 MN/m²

10.3 Ertüchtigung des Untergrundes

Nach Abtrag der oberflächennahen Böden stehen im Erdplanumsbereich Böden der Frostempfindlichkeitsklasse F3 an. Nach ZTVE-StB 17 und RStO 12 ist auf der Oberkante des Erdplanums ein Verformungsmodul beim Plattendruckversuch von $E_{V2} \geq 45 \; MN/m^2$ nachzuweisen. Dieser Wert wird auf den anstehenden Böden mutmaßlich nicht erreicht werden können. Es sollte daher ein Bodenaustausch oder eine Bodenverbesserung in Form der Zugabe von Feinkalk bzw. eines Kalk-Zement-Gemisches vorgesehen werden.

Die Verbesserungsmethode bzw. der erforderliche Kalk- bzw. Kalk-Zement-Zugabemenge kann durch IFB Eigenschenk kurzfristig über eine Eignungsprüfung ermittelt werden.

Die erforderliche Zugabemenge ist von den Wasserverhältnissen im Boden abhängig, welche jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen. Zur Vorbemessung kann eine mittlere Zugabemenge von 3 % angenommen werden.

Bei Ausführung eines Bodenaustausches wird empfohlen, ein gut verdichtbares Kies-Sand-Gemisch mit einem Anteil an Korn unter 0,063 mm von maximal 15 % im eingebauten Zustand einzubauen. Geeignet sind auch Recycling-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte, welche die oben genannten Kornverteilungskriterien einhalten.



Die Dicke der zu verbessernden oder auszutauschenden Bodenschicht ist von der vorhandenen Tragfähigkeit der anstehenden Böden abhängig. Diese wird wiederum maßgeblich von den Wasserverhältnissen im Boden beeinflusst, welche jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen. Es wird empfohlen, die erforderliche Dicke bei Baubeginn durch Anlage eines Probefeldes und Durchführung von Plattendruckversuchen zu ermitteln.

Zur Vorbemessung kann von einer Dicke, der zu verbessernden bzw. auszutauschenden Schicht von mindestens 40 cm ausgegangen werden. Bei Ausführung eines Bodenaustausches kann die erforderliche Austauschdicke durch Verlegung eines knotensteifen Geogitters vor Einbau der ersten Schüttlage erfahrungsgemäß um etwa 30 bis 40 % reduziert werden.

11 FOLGERUNGEN FÜR DEN KANALBAU

11.1 Rahmenbedingungen

Zu den geplanten Kanalanlagen liegen zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung keine weiterführenden Informationen bezüglich Verlegetiefe und geplanter Kanaldurchmesser vor.

Bei üblichen Verlegetiefen von 1,5 bis 3,0 m unter Gelände kommt die Verlegesohle voraussichtlich in der Quartären Deckschicht des Homogenbereichs 1 (Deckschicht) zum Liegen, vereinzelt auch in den Schichten des Homogenbreichs 2 (Kiese/Sande)

11.2 Aushub und Wiederverwendbarkeit

Beim Aushub fallen die Böden des Homogenbereichs 1 (Quartäre Deckschicht) und partiell Böden des Homogenbereichs 2 (Molassesande/-Kiese) an.

Die Böden des Homogenbereiches 1 (Quartäre Deckschicht) lassen sich schlecht verdichten, womit diese, je nach Konsistenz, nur bedingt wiederzuverwenden sind. Es sollte deshalb ein Bodenersatz vorgesehen werden.

Die Böden des Homogenbereichs 2 (Molassesande/-Kiese) sind mittel bis gut verdichtbar, womit diese gut wiederzuverwenden sind.



11.3 Grabenverbau und Wasserhaltung

Grundsätzlich lassen sich alle gängigen Grabenverbaugeräte einsetzen. Es wird auf die Beachtung der Sicherheitsregeln nach DIN 4124 und der dort aufgeführten Bestimmungen zum Einstell- und Absenkverfahren hingewiesen.

Sofern die Standsicherheit oder die Gebrauchstauglichkeit von benachbarten Gebäuden gefährdet werden könnte, sind solche Grabenverbaugeräte einzusetzen, bei denen mit Auflockerungen oder Nachgeben des anstehenden Bodens nur in einem solchen Umfang zu rechnen ist, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Es sind dann z. B. Gleitschienen-Grabenverbaugeräte mit Stützrahmen oder Dielenkammergeräte einzusetzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Böden des Homogenbereiches 1 und 2 bei schlechten Witterungsverhältnissen nicht kurzzeitig standfest sind. Grabenverbaugeräte können in diesen Böden nur mit dem Absenkverfahren eingebracht werden. Dabei dürfen mittig gestützte Grabenverbaugeräte nicht zu Einsatz kommen.

Eine Wasserhaltung ist zur gezielten Ableitung von Oberflächenwasser und gegebenenfalls zutretendem Sicker- oder Schichtenwasser vorzusehen. Hierzu sind Pumpensümpfe vorzuhalten und bei Bedarf einzusetzen.

Eine Wasserhaltung ist zur gezielten Ableitung von Oberflächenwasser und Schichtenwasser vorzusehen. Hierzu sind Längsdränagen im Kanalgraben entsprechend dem Baufortschritt mitzuführen. In regelmäßigen Abständen sind Pumpensümpfe einzurichten. In der Sohle des Kanalgrabens sollte eine ca. 30 cm dicke Dränageschicht vorgesehen werden, welche mit einem filterstabilen geotextilen Vlies ummantelt wird.

Nach Beendigung der Wasserhaltung müssen alle Baudränagen vorzugsweise entfernt oder andernfalls ausreichend verschlossen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch fließgefährdete Böden (Sande und sandige Schluffe) vorliegen. Ein Materialaustrag ist durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Einsatz von Holzwolle, zu verhindern.



11.4 Auflager

Unter Berücksichtigung der Angaben der Rohrhersteller der statischen Vorgaben sowie der DIN EN 1610 (Mindestauflagerdicken) kann die Gründung oder die Auflagersituation der Rohre wie folgt unterteilt werden:

Auflager im Bereich der Böden des Homogenbereiches 1 (Quartäre Deckschicht)

Da die Böden dieses Homogenbereiches mit weicher und steifer Konsistenz vorliegen, wird eine Auflagerung der Rohre nicht ohne Zusatzmaßnahmen empfohlen.

Es wird vorgeschlagen, einen Teilbodenaustausch mit gut verdichtbarem, nichtbindigem Bodenmaterial auszuführen. Das Bodenaustauschmaterial ist auf einem geotextilen Vlies einzubauen und ausreichend zu verdichten. Die Dicke des Bodenaustausches sollte mindestens 0,2 bis 0,3 m betragen, abhängig von den jeweiligen Konsistenzverhältnissen.

Der Bodenaustausch kann bei Verwendung von entsprechendem Material als untere Bettungsschicht angerechnet werden.

Auflager im Bereich der Böden des Homogenbereiches 2 (Molassesande/-Kiese)

Da die Böden dieses Homogenbereiches mit lockerer bis mittlerer Lagerungsdichte vorliegen, kann eine direkte Auflagerung der Rohre auf diesen Böden, nach entsprechender Nachverdichtung vorgenommen werden.

Darauf kann die herkömmliche Bettungsschicht, z. B. Kiessand mit einer Mindestdicke von 100 mm eingebracht werden.



11.5 Wiederverfüllung

Leitungszone

Es sind die nach DIN EN 1610 in der Leitungszone geeigneten Baustoffe zu verwenden. Das dort angegebene Größtkorn in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser ist zu beachten. Eine Verlagerung anstehenden Bodens in die Leitungszone oder umgekehrt ist zu verhindern, gegebenenfalls ist die Verwendung von Filterkies oder Geotextilien notwendig, insbesondere im Grundwasserbereich. Im Einflussbereich von Grund- und Schichtenwasser sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, z. B. Innenauskleidung des Grabens mit Geotextilien. Es ist ein Verdichtungsgrad $D_{Pr} \ge 97$ % nachzuweisen.

Verfüllzone

Außerhalb der Leitungszone soll gemäß der ZTVE-StB 17 möglichst der ausgehobene Boden oder in Dammlage das für den Damm vorgesehene Schüttmaterial zur Grabenverfüllung verwendet werden. Innerhalb des Straßenkörpers ist ein Verdichtungsgrad D_{Pr} gemäß Abschnitt 4.3.2 der ZTVE-StB 17 nachzuweisen. Die Anforderung ist vom Verfüllmaterial abhängig. Außerhalb des Straßenkörpers gilt die Anforderung $D_{Pr} \ge 97$ %.

12 HINWEISE FÜR DIE BAUAUSFÜHRUNG

12.1 Baustraßen

Das Gelände ist insbesondere bei ungünstigen Witterungsverhältnissen mit Baufahrzeugen nicht befahrbar, weshalb geeignete Baustraßen erforderlich werden. Baustraßen sollten wegen der leicht aufweichenden oberflächennahen Schichten unter Verwendung eines Geotextils hergestellt werden. Es empfiehlt sich eine Schotterauflage auf einem geeigneten Vlies.

12.2 Frostsicherheit

Für alle Bauteile ist eine frostsichere Mindesteinbindetiefe von 1,20 m unter der endgültigen Geländeoberkante vorzusehen. Beim Bauen in kalter Jahreszeit sind gesonderte Schutzmaßnahmen gegen das Eindringen von Frost in den Untergrund und gegen ein Aufweichen der oberflächennahen Schichten zu ergreifen.



13 ERGÄNZENDE UNTERSUCHUNGEN

13.1 Beweissicherung

Aufgrund der Bautätigkeiten, die unvermeidlich Erschütterungen durch Baustellenverkehr, Rammarbeiten oder Verdichtungsarbeiten mit sich bringen, sind Einflüsse auf die Nachbarbebauung nicht auszuschließen. Daher wird eine Beweissicherung des Ist-Zustandes von benachbarten Bauwerken und Straßen empfohlen.

Das Schadensrisiko für Gebäude durch Erschütterungseinwirkungen sollte durch Erschütterungsmessungen und eine Bewertung nach DIN 4150 minimiert werden. Somit kann eine Überwachung und Optimierung der Erschütterungsintensität vor Ort erfolgen sowie der Nachweis erbracht werden, dass die gemäß DIN 4150, Teil 3 geforderten Anhaltswerte nicht überschritten werden.

Da es sich vorliegend um erdbautechnische Maßnahmen handelt, sollten das Beweissicherungsverfahren sowie die Erschütterungsmessung von einem Baugrundsachverständigen durchgeführt werden. IFB Eigenschenk steht dazu zur Verfügung.

13.2 Altlasten

Im Zuge der Felderkundungen wurden mittels organoleptischer Ansprache und den durchgeführten chemischen Analysen keine Hinweise auf Altlasten oder signifikante Verunreinigungen festgestellt.

Aushubmaterial, das andernorts entsorgt werden soll, ist i. d. R. einer Deklarationsuntersuchung inkl. fachgerechter Probenahme gemäß LAGA PN 98 zu unterziehen. Aufbauend auf den Ergebnissen können mögliche Entsorgungswege festgelegt werden.

13.3 Baubegleitende Überwachung

Nach DIN EN 1997-1 und -2 ist während der Bauausführung zu überprüfen, ob die Baugrundverhältnisse den Annahmen entsprechen.



Es wird auf die Erfordernis von Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen gemäß ZTVE-StB 17 im Zuge von Verdichtungs- und Hinterfüllungsarbeiten hingewiesen.

14 <u>SCHLUSSBEMERKUNGEN</u>

Im Zuge der Baugrunduntersuchung wurden Erkundungen niedergebracht und der aufgeschlossene Boden beurteilt. Die für die Ausschreibung, Planung und Baudurchführung erforderlichen Hinweise und bodenmechanischen Kennwerte wurden erarbeitet und sind im Text- und Anlagenteil dokumentiert. Die jeweils notwendigen Maßnahmen und Gründungsbedingungen wurden für die Verhältnisse an den Ansatzpunkten aufgezeigt.

IFB Eigenschenk ist zu verständigen, falls sich Abweichungen vom vorliegenden Gutachten oder planungsbedingte Änderungen ergeben. Zwischenzeitlich aufgetretene oder eventuell von der Planung abweichend erörterte Fragen werden in einer ergänzenden Stellungnahme kurzfristig nachgereicht.



Bei den durchgeführten Untersuchungen handelt es sich naturgemäß nur um punktförmige Aufschlüsse, weshalb Abweichungen im flächenhaften Anschnitt nicht auszuschließen sind. Eine Überprüfung des Baugrundaufbaus während des Aushubs und eine Inspektion der Baugrubensohle bleibt damit erforderlich. Ohne örtliche Abnahme gilt die Untersuchung des Baugrundes als nicht abgeschlossen.

INGENIEUREKAMA

IFB Eigenschenk GmbH

Dipl.-Geol. Dr. Roland Kunz (2) 3) (1) (5) (6) (2) (8)

Geschäftsführer

Dipl.-Ing. (FH) Markus Piendl ^{9) 10)} Abteilungsleiter Geotechnik

Vincent Kufner Sachbearbeiter

Florian Häckel M. Sc. 11) 12) 13)

Technischer Leiter Altlast/Modellierung

Von der Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Hydrogeologie

²⁾ Leiter des Prüflaboratoriums nach DIN EN ISO 17025:2005

³⁾ Fachkundiger für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in kontaminierten Bereichen und Sachkundiger nach DGUV – Regel 101-004, Anhang 6 A (BGR 128)

Privater Sachverständiger in der Wasserwirtschaft für thermische Nutzung, Bauabnahme Grundwasserbenutzungsanlagen, Beschneiungsanlagen, Eigenüberwachung von Wasserversorgungsanlagen gemäß § 1 VPSW 2010

⁵⁾ zugelassener Probenehmer gemäß §15 Abs. 4 TrinkwV

⁶⁾ Lehrbeauftragter der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg für Gebäuderückbau: Probenahme, Bewertung, Planung (MB-BB-23.1), Masterstudiengang Bauen im Bestand

⁷⁾ Leiter der Untersuchungsstelle gemäß § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz

⁸⁾ geprüfter Probenehmer nach LAGA PN 98

⁹⁾ Von der Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baugrunderkundung und Gründung von Hochbauten

¹⁰⁾ Stellvertretender Prüfstellenleiter nach RAP Stra

¹¹⁾ geprüfter Probenehmer nach LAGA PN 98

Fachkundiger für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in kontaminierten Bereichen und Sachkundiger nach DGUV – Regel 101-004, Anhang 6 A (BGR 128)

¹³⁾ zugelassener Probenehmer gemäß §15 Abs. 4 TrinkwV



Übersichtslageplan

Auftrag Nr. 3221165


Anlage 1.1


Datum: 22.09.2022

Maßstab: 1:25.000


Bearbeiter: Lisa Sperl B. Eng.







DC






| Auftrag: | 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II, Wurmannsquick | | |
|-------------|---|--------|------------|
| Bearbeiter: | J. Beckmann/C. Hacker Anlage: 2.1 | | |
| Maßstab: | 1: 50 | Datum: | 19.09.2022 |
| | | | |

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

RKB 1





| Auftrag: | 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II, Wurmannsquick | | |
|-------------|---|--|--|
| Bearbeiter: | J. Beckmann/C. Hacker Anlage: 2.1 | | |
| Maßstab: | 1: 50 Datum: 19.09.2022 | | |
| | | | |

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

RKB 2


Ansatzpunkt: 417.34 m ü. NHN 0.00m ___ 417.00m Oberboden (Schluff, D1 0.30m 0.30m schwach sandig, org. D2 0.50m 0.50m Beimengung) [OU/OT] Wurzelreste weich, feucht bis nass, D3 1.00m 1.00m grau Schluff, schwach √ 416.00m sandig, schwach tonig UL/UM steif, erdfeucht, braun Kies, sandig, schwach tonig rund bis kantig, GU/GT √ 415.00m erdfeucht, braun D4 2.50m Kies, stark sandig 2.50m rund bis kantig, trocken bis erdfeucht, hellbraun GU/GT D5 2.80m 2.80m D6 3.00m 3.00m Schluff, sandig, Endtiefe schwach tonig SU/ST feucht, braun Kies, schwach sandig bis sandig, schwach schluffig GU/GT rund bis kantig, feucht, braun RW: 32778179.460

HW: 5364704.368



| Auftrag: | 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II, Wurmannsquick | | | |
|---|---|--------|------------|--|
| Bearbeiter: | J. Beckmann Anlage: 2.1 | | | |
| Maßstab: | 1: 50 | Datum: | 20.09.2022 | |
| Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023 | | | | |

RKB 3




RW: 32778167.505 HW: 5364432.592



| Auftrag: | 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II, Wurmannsquick | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Bearbeiter: | J. Beckmann/C. Hacker Anlage: 2.1 | | | |
| Maßstab: | 1: 50 Datum: 20.09.2022 | | | |
| | | | | |

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

RKB 4






| Auftrag: | 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II, Wurmannsquick | | | |
|-------------|---|--------|------------|--|
| Bearbeiter: | J. Beckmann/C. Hacker Anlage: 2.2 | | | |
| Maßstab: | 1: 50 | Datum: | 19.09.2022 | |

Rammsondierungen nach DIN EN 22746-2

| Tiefe | N 10 | |
|-------|-------------|--|
| 0.10 | 1 | |
| 0.20 | 1 | |
| 0.30 | 5 | |
| 0.40 | 6 | |
| 0.50 | 6 | |
| 0.60 | 6 | |
| 0.70 | 5 | |
| 0.80 | 5 | |
| 0.90 | 5 | |
| 1.00 | 5 | |
| 1.10 | 4 | |
| 1.20 | 4 | |
| 1.30 | 2 | |
| 1.40 | 3 | |
| 1.50 | 3 | |
| 1.60 | 3 | |
| 1.70 | | |
| | 3 | |
| 1.80 | 4 | |
| 1.90 | 2 | |
| 2.00 | 4 | |
| 2.10 | 6 | |
| 2.20 | 7 | |
| 2.30 | 6 | |
| 2.40 | 4 | |
| 2.50 | 3 | |
| 2.60 | 4 | |
| 2.70 | 5 | |
| 2.80 | 4 | |
| 2.90 | 3 | |
| 3.00 | 10 | |
| 3.10 | 9 | |
| 3.20 | 7 | |
| 3.30 | 7 | |
| 3.40 | 6 | |
| 3.50 | 2 | |
| 3.60 | 2 | |
| 3.70 | 2 | |
| 3.80 | 3 | |
| 3.90 | 3 | |
| 4.00 | 5 | |
| 4.10 | 5 | |
| 4.20 | 5 | |
| 4.30 | 6 | |
| 4.40 | 6 | |
| 4.50 | 7 | |
| 4.60 | 8 | |
| 4.70 | 9 | |
| 4.80 | 8 | |
| 4.90 | 10 | |
| 5.00 | 14 | |
| | 14 | |
| 5.10 | | |
| 5.20 | 13 | |
| 5.30 | 14 | |
| 5.40 | 13 | |
| 5.50 | 13 | |
| 5.60 | 16 | |
| 5.70 | 15 | |
| 5.80 | 16 | |
| 5.90 | 17 | |

6.00

14






| Auftrag: | 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II, Wurmannsquick | | | |
|-------------|---|--------|------------|--|
| Bearbeiter: | C. Hacker/J. Beckmann Anlage: 2.2 | | | |
| Maßstab: | 1: 50 | Datum: | 19.09.2022 | |

Rammsondierungen nach DIN EN 22746-2

| Tiofo | N 10 |
|---------------|-------------|
| Tiefe 0.10 | 1 1 |
| 0.20 | 0 |
| 0.30 | 2 |
| 0.40 | 4 |
| 0.50 | 2 |
| 0.60 | 3 |
| 0.70 | 2 |
| 0.80 | 2 |
| 0.90 | 3 |
| 1.00 | 2 |
| 1.10 | 3 |
| 1.20 | 2 |
| 1.30 | 2 |
| 1.40 | 3 |
| 1.50 | 2 |
| 1.60 | 2 |
| 1.70 | 2 |
| 1.80 | 2 |
| 1.90 | 2 |
| 2.00 | 2 |
| 2.10 | 2 |
| 2.20 | 2 |
| 2.30 | 1 |
| 2.40 | 2 |
| 2.50 | 1 |
| 2.60 | 2 |
| 2.70 | 1 |
| 2.80 | 2 |
| 2.90 | 2 |
| 3.00 | 2 |
| 3.10 | 4 |
| 3.20 | 3 |
| 3.30 | 4 |
| 3.40 | 4 |
| 3.50 | 5 |
| 3.60 | 5 |
| 3.70 | 6 |
| 3.80 | 7 |
| 3.90 | 7 |
| 4.00 | 8 |
| 4.10 | 7 |
| 4.20 | 19 |
| 4.30 | 29 |
| 4.40 | 33 |
| 4.50 | 28 |
| 4.60 | 18 |
| 4.70 | 12 |
| 4.80 | 10 |
| 4.90 | 11 |
| 5.00 | 27 |
| 5.10 | 28 |
| 5.20 | 30 |
| 5.30 | 35 |
| 5.40 | 31 |
| 5.50 | 26 |
| 5.60 | 25 |
| 5.70 | 27 |
| 5.80 | 29 |
| 5.90 | 23 |
| 0.00 | 04 |

6.00






| Auftrag: | 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II, Wurmannsquick | | | |
|-------------|---|---------|------------|--|
| Bearbeiter: | J. Beckmann | Anlage: | 2.2 | |
| Maßstab: | 1: 50 | Datum: | 20.09.2022 | |

Rammsondierungen nach DIN EN 22746-2

| | | | DENSCHAFT DAS PROJEKT |
|-------|-------------|-------|--------------------------|
| Tiefe | N 10 | Tiefe | N 10 |
| 0.10 | 1 | 6.10 | 2 |
| 0.20 | 2 | 6.20 | 1 |
| 0.30 | 4 | 6.30 | 0 |
| 0.40 | 4 | 6.40 | 1 |
| 0.50 | 4 | 6.50 | 1 |
| 0.60 | 4 | 6.60 | 3 |
| 0.70 | 4 | 6.70 | 5 |
| 0.80 | 5 | 6.80 | 5 |
| 0.90 | 5 | 6.90 | 8 |
| 1.00 | 5 | 7.00 | 9 |
| 1.10 | 2 | 7.00 | |
| 1.20 | 3 | | |
| 1.30 | 2 | | |
| 1.40 | 2 | | |
| 1.50 | 2 | | |
| 1.60 | | | |
| | 2 3 | | |
| 1.70 | | | |
| 1.80 | 2 | | |
| 1.90 | 3 | | |
| 2.00 | 3 | | |
| 2.10 | 5 | | |
| 2.20 | 5 | | |
| 2.30 | 4 | | |
| 2.40 | 4 | | |
| 2.50 | 4 | | |
| 2.60 | 4 | | |
| 2.70 | 4 | | |
| 2.80 | 3 | | |
| 2.90 | 3 | | |
| 3.00 | 4 | | |
| 3.10 | 2 | | |
| 3.20 | 1 | | |
| 3.30 | 2 | | |
| 3.40 | 5 | | |
| 3.50 | 4 | | |
| 3.60 | 4 | | |
| 3.70 | 4 | | |
| 3.80 | 3 | | |
| 3.90 | 2 | | |
| 4.00 | 1 | | |
| 4.10 | 1 | | |
| 4.20 | 1 | | |
| 4.30 | 1 | | |
| 4.40 | 1 | | |
| 4.50 | 2 | | |
| 4.60 | 1 | | |
| 4.70 | 0 | | |
| 4.70 | 1 | | |
| | | | |
| 4.90 | 1 | | |
| 5.00 | 1 | | |
| 5.10 | 1 | | |
| 5.20 | 1 | | |
| 5.30 | 2 | | |
| 5.40 | 1 | | |
| 5.50 | 1 | | |
| 5.60 | 1 | | |
| 5.70 | 3 | | |
| 5.80 | 2 | | |
| 5.90 | 2 | | |

6.00





| Auftrag: | 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II, Wurmannsquick | | | |
|-------------|---|--------|------------|--|
| Bearbeiter: | J. Beckmann Anlage: 2.2 | | | |
| Maßstab: | 1: 50 | Datum: | 20.09.2022 | |


Rammsondierungen nach DIN EN 22746-2

| Tiofo | N 10 |
|---------------|-------------|
| Tiefe 0.10 | 1N10 1 |
| 0.10 | 4 |
| 0.30 | 5 |
| 0.40 | 5 |
| 0.50 | 4 |
| 0.60 | 5 |
| 0.70 | 5 |
| 0.80 | 5 |
| 0.90 | 6 |
| 1.00 | 4 |
| 1.10 | 4 |
| 1.20 | 4 |
| 1.30 | 3 |
| 1.40 | 3 |
| 1.50 | 2 |
| 1.60 | 3 |
| 1.70 | 2 |
| 1.80 | 2 |
| 1.90 | 3 |
| 2.00 | 2 |
| 2.10 | 2 |
| 2.20 | 3 |
| 2.30 | 3 |
| 2.40 | 2 |
| 2.50 | 3 |
| 2.60 | 3 |
| 2.70 | 3 |
| 2.80 | 2 |
| 2.90 | 2 |
| 3.00 | 2 |
| 3.10 | 2 |
| 3.20 | 3 |
| 3.30 | 3 |
| 3.40 | 4 |
| 3.50 | 4 |
| 3.60 | 4 |
| 3.70 | 5 |
| 3.80 | 5 |
| 3.90 | 6 |
| 4.00 | 7 |
| 4.10 | 6 |
| 4.10 | 7 |
| 4.30 | 7 |
| 4.40 | 8 |
| | |
| 4.50 4.60 | 8 |
| 4.60 | 8 |
| 4.70 | 9 |
| 4.00 | 8 |
| 5.00 | 11 |
| 5.10 | 7 |
| 5.10 | 9 |
| 5.30 | 10 |
| 5.40 | 11 |
| 5.50 | 13 |
| 5.60 | 10 |
| 5.70 | 8 |
| 5.80 | 7 |
| 5.00 | 6 |

6

5.90

6.00



Drehmoment in Nm RW: 32777972.618 HW: 5364410.825



Anlage 3.1

Bericht:

Az.: **3221165**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Bauvorhaben: 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II, Wurmannsquick | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|----|-----------------|--------|--|
| Bohrung Nr. RKB 1 Blatt 3 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Bis | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen | | | Bemerkungen | Entnommene Proben | | | | |
| m | b) Ergänzende Bemerkungen | | | Sonderproben Wasserführung | | | Tiefe | | |
| unter Ansatz- punkt | c) Beschaffenheit nach Bohrgut | | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- | | |
| | f) Übliche Benennung | g) Geologische Benennung | h) Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) | |
| | a) Oberboden (Schluff, feinsandig, org. Beimengung) | | | | Schappe ø 80 mm bis 1,0 m, trocken, zugefallen bei 1,0 m, | D | 1 | 0.30 | |
| 0.30 | L\ \\. | | | | | | | | |
| | c) weich, feucht | d) mittel zu bohren | e) grau | | ø 60 mm bis 3,0 m, trocken, | | | | |
| | f) | g) | h) [OU/ OT] | i) | zugefallen bei 3,0 m, | | | | |
| 1.00 | a) Schluff, schwach sandig, schwach tonig | | | | ø 60 mm bis 5,2 m, mit Dämmer verpresst | D | 2 | 1.00 | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) weich bis steif, erdfeucht | d) mittel zu bohren | e) braun | | | | | | |
| | f) | g) | h) UL/ UM | i) | | | | | |
| | a) Ton, schwach schluffig, schwach sandig | | | | | D | 3 | 2.30 | |
| 2.30 | b) | | | | | | | | |
| 2.30 | c) feucht, steif | d) mittel zu bohren e) braun | | | | | | | |
| | f) | g) | h) TM | i) | | | | | |
| 3.00 | a) Sand, schluffig bis stark sandig | | | | | D | 4 | 3.00 | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) erdfeucht | d) schwer zu bohren | e) braun | | | | | | |
| | f) | g) | h) SU*/ ST* | i) | | | | | |
| 4.80 | a) Ton, sandig, schwach schluffig | | | | D | 5 | 4.80 | | |
| | b) | | | | | | | | |
| | c) weich bis steif, feucht | d) mittel zu bohren | e) braun | | | | | | |
| | f) | g) | h) TL/ TM | i) | | | | | |



Anlage 3.1

Bericht:

Az.: **3221165**

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| | | Tai E | serifungen erine darenge | nonao oo | wiiniang voi | i generinen i reben | 1 | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------|----|---------------------------|
| Bauvor | hab | en: 3221165, Gewe | erbegebiet Hirschhorn II, | Wurmanns | squick | | | | |
| Bohrung Nr. RKB 1 | | | | | Blatt 4 | Datum: | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Bis | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen | | Bemerkungen | Entnommene Proben | | | | | |
| m unter Ansatz- punkt | b) Ergänzende Bemerkungen | | | Sonderproben Wasserführung | | | Tiefe | | |
| | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- kante) |
| | f) | Übliche Benennung | g) Geologische Benennung | h) Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | |
| | a) Sand, schwach kiesig bis kiesig | | | | D | 6 | 5.20 | | |
| 5.20 Endtiefe | b) | | | | | | | | |
| | · ' | trocken | d) sehr schwer zu bohren | e) hellbraun | | | | | |
| | f) | | g) | h) SW/ SI | i) | | | | |



Bericht:

Az.: **3221165**

Schichtenverzeichnis

| Bauvor | haben: 3221165, Gewe | rbegebiet Hirschhorn II, | Wurmanns | quick | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|--------|-------------------|--------------------------|
| Bohi | rung Nr. RKB 2 | | | | Blatt 3 | Datum: | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) Benennung der Bode und Beimengungen | | | | Bemerkungen | E | ntnomme Proben | |
| m | b) Ergänzende Bemerk | ungen | | | Sonderproben | | | · <i>c</i> |
| m unter Ansatz- | c) Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | Tiefe in m (Unter- |
| punkt | f) Übliche Benennung | g) Geologische Benennung | h) Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) Oberboden (Schluff, | schwach sandig, org. Be | eimengung |) | Schappe ø 80 mm bis | D | 1 | 0.30 |
| | b) Wurzelreste | | | 1,0 m, trocken, zugefallen bei 1,0 m, | | | | |
| 0.30 | c) weich, feucht bis nass | d) leicht zu bohren | e) grau | | ø 60 mm bis 3,0 m, trocken, | | | |
| | f) | g) | h) [OU/ OT] | i) | zugefallen bei 2,8 m, | | | |
| a) Schluff, schwach sandig, schwach tonig | | | | mit Dämmer verpresst | D | 2 | 0.50 | |
| 0.50 | b) | | | | | | | |
| 0.50 | c) steif, erdfeucht | d) mittel zu bohren | e) braun | | | | | |
| | f) | g) | h) UL/ UM | i) | | | | |
| | a) Kies, sandig, schwad | ch tonig | | • | | D | 3 | 1.00 |
| 1.00 | b) | | | | | | | |
| 1.00 | c) rund bis kantig, erdfeucht | d) schwer zu bohren | e) braun | | | | | |
| | f) | g) | h) GU/ GT | i) | | | | |
| | a) Kies, stark sandig | | | | | D | 4 | 2.50 |
| 2.50 | b) | | | | | | | |
| 2.30 | c) rund bis kantig, trocken bis | d) schwer zu bohren | e) helibr a | aun | | | | |
| | f) | g) | h) GU/ GT | i) | | | | |
| | a) Schluff, sandig, sch | wach tonig | | | | D | 5 | 2.80 |
| 2.80 | b) | | | | | | | |
| | c) feucht | d) mittel zu bohren | e) braun | | | | | |
| | f) | g) | h) SU/ ST | i) | | | | |



Bericht:

Az.: **3221165**

Schichtenverzeichnis

| | | Tai E | serifungen erine darenge | nondo co | viilliang voi | r genermen i reben | 1 | | |
|---------------------------------|-----|---|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|----|-----------------|
| Bauvor | hab | en: 3221165, Gewe | erbegebiet Hirschhorn II, | Wurmanns | squick | | | | |
| Bohi | run | g Nr. RKB 2 | | | | Blatt 4 | Datum: | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen | | | Entnomme Bemerkungen Proben | | | | |
| m | b) | Ergänzende Bemerk | ungen | | | Sonderproben Wasserführung | | | Tiefe |
| unter Ansatz- | c) | Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) | Übliche Benennung | g) Geologische Benennung | h) Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) | Kies, schwach sandi | ig bis sandig, schwach s | chluffig | | | D | 6 | 3.00 |
| | b) | | | | | | | | |
| 3.00 c) rund bis kantig, feucht | | | d) sehr schwer zu bohren | e) braun | | | | | |
| | f) | | g) | h) GU/ GT | i) | | | | |



Bericht:

Az.: **3221165**

Schichtenverzeichnis

| Bauvor | haben: 3221165, Gewe | rbegebiet Hirschhorn II, | Wurmanns | quick | | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|----------------|--------------------|---|--------|-------------------|-----------------|
| Bohi | rung Nr. RKB 3 | | | | Blatt 3 | Datum: | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) Benennung der Bode und Beimengungen | enart | | | Bemerkungen | Eı | ntnomme Proben | |
| m | b) Ergänzende Bemerk | ungen | | | Sonderproben Wasserführung | | | Tiefe |
| unter Ansatz- | c) Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) Übliche Benennung | g) Geologische Benennung | h) Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) Oberboden (Schluff, | sandig, org. Beimengun | g) | | Schappe ø 80 mm bis | D | 1 | 0.30 |
| | b) Wurzelreste | | | | 1,0 m, trocken, zugefallen bei 1,0 m, | | | |
| 0.30 | c) weich, erdfeucht bis feucht | d) mittel zu bohren | e) dunke | lbraun | ø 60 mm bis 3,0 m, trocken, | | | |
| | f) | g) | h) [OU/ OT] | i) | zugefallen bei 3,0 m, | | | |
| | a) Schluff, sandig, sch | wach tonig | | | ø 60 mm bis 6,0 m, trocken, | D | 2 | 1.00 |
| | b) | | | | zugefallen bei 6,0 m, mit Dämmer | | | |
| 1.00 | c) steif, erdfeucht | d) mittel zu bohren | e) braun | e) braun verpresst | | | | |
| | f) | g) | h) UL/ UM | i) | | | | |
| | a) Ton, schwach schluf | ffig, schwach sandig | | • | | D | 3 | 2.60 |
| 2.00 | b) | | | | | | | |
| 2.60 | c) weich bis steif, feucht | d) mittel zu bohren | e) braun | | | | | |
| | f) | g) | h) TL/ TM | i) | | | | |
| | a) Sand, stark schluffig | J | | | | D | 4 | 3.60 |
| 3.60 | b) | | | | | | | |
| 3.00 | c) erdfeucht | d) mittel zu bohren | e) braun | | | | | |
| | f) | g) | h) SU*/ ST* | i) | | | | |
| | a) Ton, schwach kiesig | , schwach schluffig | | | | D | 5 | 4.20 |
| 4 20 | b) | | | | | | | |
| 4.20 | c) weich bis steif | d) schwer zu bohren | e) dunke | lgrau | | | | |
| | f) | g) | h) TL / | i) | | | | |
| | | | | | | | | |



Bericht:

Az.: **3221165**

Schichtenverzeichnis

| Bauvor | rhaben: 3221165, G e | werbegebiet Hirschhorn II, | Wurmanns | squick | | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|------|---------------------------|
| Boh | rung Nr. RKB 3 | } | | | Blatt 4 | Datum | : | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen | | | Bemerkungen | E | ntnomme Proben | | |
| m | b) Ergänzende Bem | erkungen | | | Sonderproben Wasserführung | | | Tiefe |
| unter Ansatz- | c) Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust | Art | Nr | in m (Unter- kante) |
| punkt | f) Übliche Benennung | g) Geologische Benennung | h) Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | |
| | a) Kies, schwach schluffig, schwach tonig | | | | D | 6 | 4.40 | |
| | b) zerbohrt | | | | | | | |
| 4.40 | c) kantig | d) sehr schwer zu bohren | e) hellgrau | | | | | |
| | f) | g) | h) GU/ GT | i) | | | | |
| | a) Schluff, tonig bis | schwach tonig, schwach fe | insandig | | | D | 7 | 6.00 |
| | b) | | | | | | | |
| 6.00 | c) steif | d) schwer zu bohren | e) grau, | braun | | | | |
| Endtiefe | f) | g) | h) UL/ UM | i) | | | | |



Bericht:

Az.: **3221165**

Schichtenverzeichnis

| Bauvor | haben: 3221165, Gewe | rbegebiet Hirschhorn II, | Wurmanns | squick | | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------------|---|--------|-------------------|-----------------|
| Bohi | rung Nr. RKB 4 | | | | Blatt 3 | Datum: | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bis | a) Benennung der Bode und Beimengungen | | | | Bemerkungen | Eı | ntnomme Proben | |
| m | b) Ergänzende Bemerk | ungen | | | Sonderproben Wasserführung | | | Tiefe |
| unter Ansatz- | c) Beschaffenheit nach Bohrgut | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang | e) Farbe | | Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | Art | Nr | in m (Unter- |
| punkt | f) Übliche Benennung | g) Geologische Benennung | h) Gruppe | i) Kalk- gehalt | Sonstiges | | | kante) |
| | a) Oberboden (Schluff, | sandig, org. Beimengun | g) | | Schappe ø 80 mm bis | D | 1 | 0.50 |
| | b) Wurzelreste | | | | 1,0 m, trocken, zugefallen bei 1,0 m, | | | |
| 0.50 | c) weich, trocken bis erdfeucht | d) mittel zu bohren | e) grau | | ø 60 mm bis 3,0 m, trocken, | | | |
| | f) | g) | h) [OU/ OT] | i) | zugefallen bei 3,0 m, | | | |
| | a) Schluff, schwach sa | ndig, tonig bis schwach | tonig | | ø 60 mm bis 5,5 m, trocken, | D | 2 | 1.00 |
| | b) | | | | zugefallen bei 5,3 m, mit Dämmer | | | |
| 1.00 | c) steif, erdfeucht | d) mittel zu bohren | e) braun | | verpresst | | | |
| | f) | g) | h) UL/ UM | i) | | | | |
| | a) Ton, schwach schluf | ffig, schwach sandig | | | | D | 3 | 3.00 |
| 2 00 | b) | | | | | | | |
| 3.00 | c) weich, feucht | d) mittel zu bohren | e) braun | | | | | |
| | f) | g) | h) TM | i) | | | | |
| | a) Ton, schluffig | | | | | D | 4 | 5.30 |
| 5.30 | b) | | | | | | | |
| 0.00 | c) weich, feucht | d) mittel bis schwer zu bohren | e) braun | | | | | |
| | f) | g) | h) TL/ TM | i) | | | | |
| | a) Sand, schwach schlu | uffig, schwach kiesig | | | | D | 5 | 5.50 |
| | b) | | | | | | | |
| 5.50 Endtiefe | c) feucht | d) sehr schwer zu bohren | e) braun | | | | | |
| | f) | g) | h) SU/ ST | i) | | | | |

| Sondierungsnummer: DPH 1 | | | | | |
|--------------------------|---|--|----------------------------|-----------|--|
| Ort, in dem o | der in dessen Nähe die Sondierung | liegt: <u>Wurmannsqui</u> | ck | | |
| x,y,z-Koordin | aten: | | | | |
| Auftraggeber | /Auftragsnummer: <u>Bayerngrund Gru</u> Postfach 20 05 0 | undstücksbeschaffur 17, 80005 München | ngs- und Erschließu | ngs GmbH, | |
| Name und O | t des Projektes: <u>Gewerbegebiet Hir</u> | rschhorn II, Wurman | nsquick | | |
| Auftragnehm | er <u>IFB Eigenschenk GmbH</u> Ge | räteführer: <u>J. Beckm</u> | ann/C. Hacker | | |
| Ausführungso | datum: <u>19.09.2022</u> | | | | |
| Sondiergerät | DPL DPM DPH DPSI | H-A ☐ DPSH-B | | | |
| Gerät überpri | üft und in Übereinstimmung mit EN | ISO 22476-2, 5.1 | ∣ nein ⊠ ja, am: <u>29</u> | .07.2022 | |
| Sondenspitze | e: U verloren I fest | Amboss: | ☐ fest ☐ aufgested | kter | |
| Lageskizze:_ | | | | | |
| Wasser: | 1. Messung: | m unter GOK; | nach | min | |
| | 2. Messung: | m unter GOK; | nach | min | |
| Sonstige bed | Sonstige bedeutende Angaben: trocken, bei 5,90 m zugefallen | | | | |
| Unterschrift:_ | OP, | | | | |

| Sondierungsnummer: DPH 2 | | | | | |
|--------------------------|---|--|----------------------------|-----------|--|
| Ort, in dem o | der in dessen Nähe die Sondierung | ı liegt: <u>Wurmannsqui</u> | ck | | |
| x,y,z-Koordin | aten: | | | | |
| Auftraggeber | /Auftragsnummer: <u>Bayerngrund Gru</u> Postfach 20 05 0 | undstücksbeschaffur 17, 80005 München | gs- und Erschließu | ngs GmbH, | |
| Name und O | rt des Projektes: <u>Gewerbegebiet Hi</u> | rschhorn II, Wurman | nsquick | | |
| Auftragnehm | er <u>IFB Eigenschenk GmbH</u> Ge | eräteführer: <u>C. Hacke</u> | r/J. Beckmann | | |
| Ausführungso | datum: <u>19.09.2022</u> | | | | |
| Sondiergerät | : 🗌 DPL 🗌 DPM 🔀 DPH 🗌 DPSI | H-A ☐ DPSH-B | | | |
| Gerät überpri | üft und in Übereinstimmung mit EN | ISO 22476-2, 5.1 | nein ⊠ ja, am: <u>29</u> . | .07.2022 | |
| Sondenspitze | e: 🗌 verloren 🔀 fest | Amboss: | ☐ fest ☐ aufgestec | kter | |
| Lageskizze:_ | | | | | |
| Wasser: | 1. Messung: | m unter GOK; | nach | min | |
| | 2. Messung: | m unter GOK; | nach | min | |
| Sonstige bed | eutende Angaben: trocken, bei 5,90 |) m zugefallen | | | |
| Unterschrift:_ | AP. | | | | |

| Sondierungs | Sondierungsnummer: DPH 3 | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|-----------|--|--|
| Ort, in dem o | der in dessen Nähe die Sondierung | g liegt: <u>Wurmannsqui</u> | ck | | | |
| x,y,z-Koordin | aten: | | | | | |
| Auftraggeber | /Auftragsnummer: <u>Bayerngrund Gru</u> Postfach 20 05 0 | undstücksbeschaffur 07, 80005 München | ngs- und Erschließu | ngs GmbH, | | |
| Name und O | rt des Projektes: <u>Gewerbegebiet Hi</u> | rschhorn II, Wurman | nsquick | | | |
| Auftragnehm | er <u>IFB Eigenschenk GmbH</u> Ge | eräteführer: <u>J. Beckm</u> | ann | | | |
| Ausführungs | datum: <u>20.09.2022</u> | | | | | |
| Sondiergerät | : 🗌 DPL 🗌 DPM 🔀 DPH 🗌 DPSI | H-A 🗌 DPSH-B | | | | |
| Gerät überpr | üft und in Übereinstimmung mit EN | ISO 22476-2, 5.1 |] nein ⊠ ja, am: <u>29</u> . | .07.2022 | | |
| Sondenspitze | e: 🗌 verloren 🔲 fest | Amboss: [| ☐ fest ☐ aufgested | ekter | | |
| Lageskizze:_ | | | | | | |
| Wasser: | 1. Messung: | m unter GOK; | nach | min | | |
| | 2. Messung: | m unter GOK; | nach | min | | |
| Sonstige bedeutende Angaben: trocken, bei 6,90 m zugefallen | | | | | | |
| Unterschrift: | | | | | | |

| Sondierungsnummer: DPH 4 | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------|--|
| Ort, in dem o | der in dessen Nähe | die Sondierun | g liegt: <u>Wurmannsqu</u> | ck | | |
| x,y,z-Koordin | aten: | | | | | |
| Auftraggeber | Auftraggeber/Auftragsnummer: <u>Bayerngrund Grundstücksbeschaffungs- und Erschließungs GmbH,</u> Postfach 20 05 07, 80005 München | | | | | |
| Name und Or | t des Projektes: <u>Gev</u> | werbegebiet H | irschhorn II, Wurman | nsquick | | |
| Auftragnehme | er <u>IFB Eigenschenk</u> | GmbH G | eräteführer: <u>J. Beckm</u> | nann | | |
| Ausführungsd | datum: <u>20.09.2022</u> | | | | | |
| Sondiergerät | DPL 🗌 DPM 🗵 |] DPH 🗌 DPS | SH-A □ DPSH-B | | | |
| Gerät überprü | üft und in Übereinstii | mmung mit EN | I ISO 22476-2, 5.1 |] nein ⊠ ja, am: <u>29</u> | 0.07.2022 | |
| Sondenspitze | e: 🗌 verloren 🗌 fes | t | Amboss: [| ☐ fest ☐ aufgested | ckter | |
| Lageskizze:_ | | | | | | |
| Wasser: | 1. Messung: | 6,0 | m unter GOK; | nach | min | |
| | 2. Messung: | trocken | m unter GOK; | nach | min | |
| Sonstige bed | eutende Angaben:_ | | | | | |
| Unterschrift:_ | | ? | _ | | | |



Prüfungsnr.: 3221165_2022-2132_RKB2 - D4

Anlage: zu:

Bestimmung der Korngrößenverteilung durch

Naß-/Trockensiebung nach DIN EN ISO 17892-4

Prüfungs-Nr.: 3221165_2022-2132_RKB2 - D4 Bauvorhaben: Gewerbegebiet Hirschhorn II,

Wurmannsquick

Ausgeführt durch: HHO

am: 05.10.2022

Bemerkung:

Entnahmestelle: RKB2 - D4

Entnahmetiefe: 1,00 - 2,50 m unter GOK

Bodenart: Kies, stark sandig, schwach schluffig

[Kiesanteil: gerundet]

Art der Entnahme: gestört

Entnahme am: 19.09.2022 durch: JBE/CHA

Siebanalyse:

Einwaage Siebanalyse me: 1251,50 g Abgeschlämmter Anteil ma: 178,00 g

%-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma' me': 87,55 %-Anteil der Abschlämmung ma' = 100 - me' 12,45

| Gesamtgev | Gesamtgewicht der Probe mt: 1429,50 g | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | Siebdurchmesser | Rückstand | Rückstand | Durchgang | | | | |
| | [mm] | [g] | [%] | [%] | | | | |
| 1 | 63,000 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 2 | 31,500 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 3 | 16,000 | 79,40 | 5,55 | 94,4 | | | | |
| 4 | 8,000 | 290,90 | 20,35 | 74,1 | | | | |
| 5 | 4,000 | 248,80 | 17,40 | 56,7 | | | | |
| 6 | 2,000 | 125,40 | 8,77 | 47,9 | | | | |
| 7 | 1,000 | 61,10 | 4,27 | 43,6 | | | | |
| 8 | 0,500 | 84,70 | 5,93 | 37,7 | | | | |
| 9 | 0,250 | 236,90 | 16,57 | 21,1 | | | | |
| 10 | 0,125 | 82,10 | 5,74 | 15,4 | | | | |
| 11 | 0,063 | 40,30 | 2,82 | 12,6 | | | | |
| | Schale | 1,40 | 0,10 | 12,5 | | | | |

1251,00 g Summe aller Siebrückstände: Größtkorn [mm]: 20,30

Siebverlust: SV = me - S =0,50

SV' = (me - S) / me * 100 =0,04

| Fraktionsanteil | Prozentanteil |
|-----------------|---------------|
| Ton | |
| Schluff | 12,59 |
| Sandkorn | 35,33 |
| Feinsand | |
| Mittelsand | |
| Grobsand | |
| Kieskorn | 52,08 |
| Feinkies | |
| Mittelkies | |
| Grobkies | |
| Steine | 0,00 |

Bemerkungen:

© Bv IDAT-GmbH 1995 - 2022 V 4.45

Prüfungs-Nr.: 3221165_2022-2132_RKB2 - D4 Bauvorhaben: Gewerbegebiet Hirschhorn II,

Wurmannsquick

Ausgeführt durch: HHO am: 05.10.2022

Bemerkung:

Geologische Bezeichnung

kf-Wert
Kornkennziffer

1,159 * 10⁻⁴

0 1 4 5 0

[m/s] nach USBR/Bialas

G,s*,u'

Bestimmung der Korngrößenverteilung durch

Naß-/Trockensiebung

nach DIN EN ISO 17892-4

Entnahmestelle: RKB2 - D4


Entnahmetiefe: 1,00 - 2,50 m unter GOK Bodenart: Kies, stark sandig, schwach schluffig

[Kiesanteil: gerundet]

Art der Entnahme: gestört

Entnahme am: 19.09.2022 durch: JBE/CHA





M:\WFA\PROJEKTE001\01 KUNDENPROJEKTE\GEOTECHNIK\2022\2022-2132\LABOR\2022-2132 LABOR.LAB Prüfungsnr.: 3221165_2022-2132_RKB2 - D4



Prüfungsnr.: 3221165_2022-2132_RKB3 - D4

Anlage: zu:

Bestimmung der Korngrößenverteilung durch

Naß-/Trockensiebung nach DIN EN ISO 17892-4

Prüfungs-Nr.: 3221165_2022-2132_RKB3 - D4 Bauvorhaben: Gewerbegebiet Hirschhorn II,

Wurmannsquick

Ausgeführt durch: HHO

am: 05.10.2022

Bemerkung:

Entnahmestelle: RKB3 - D4

Entnahmetiefe: 2,60 - 3,60 m unter GOK

Bodenart: Sand, stark schluffig

Art der Entnahme: gestört

Entnahme am: 19.09.2022 durch: JBE/CHA

Siebanalyse:

Einwaage Siebanalyse me: 550,30 g Abgeschlämmter Anteil ma: 304,30 g

%-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma' me': 64,39 %-Anteil der Abschlämmung ma' = 100 - me' 35,61

| Gesamtge | Gesamtgewicht der Probe mt: 854,60 g | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | Siebdurchmesser | Rückstand | Rückstand | Durchgang | | | | |
| | [mm] | [g] | [%] | [%] | | | | |
| 1 | 63,000 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 2 | 31,500 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 3 | 16,000 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 4 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 5 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 6 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | |
| 7 | 1,000 | 0,90 | 0,11 | 99,9 | | | | |
| 8 | 0,500 | 13,30 | 1,56 | 98,3 | | | | |
| 9 | 0,250 | 207,70 | 24,30 | 74,0 | | | | |
| 10 | 0,125 | 241,40 | 28,25 | 45,8 | | | | |
| 11 | 0,063 | 81,70 | 9,56 | 36,2 | | | | |
| | Schale | 4,60 | 0,54 | 35,7 | | | | |

Summe aller Siebrückstände: 549,60 g Größtkorn [mm]: 1,40

Siebverlust: SV = me - S =0,70

SV' = (me - S) / me * 100 =0,13

| Fraktionsanteil | Prozentanteil |
|-----------------|---------------|
| Ton | |
| Schluff | 36,23 |
| Sandkorn | 63,77 |
| Feinsand | |
| Mittelsand | |
| Grobsand | |
| Kieskorn | 0,00 |
| Feinkies | |
| Mittelkies | |
| Grobkies | |
| Steine | 0,00 |

Bemerkungen:

© By IDAT-GmbH 1995 - 2022 V 4.45

Prüfungs-Nr.: 3221165 2022-2132 RKB3 - D4 Bauvorhaben: Gewerbegebiet Hirschhorn II,

Wurmannsquick

Ausgeführt durch: HHO am: 05.10.2022

Bemerkung:

Bestimmung der Korngrößenverteilung durch

Naß-/Trockensiebung

nach DIN EN ISO 17892-4


Entnahmestelle: RKB3 - D4

Entnahmetiefe: 2,60 - 3,60 m unter GOK

Bodenart: Sand, stark schluffig

Art der Entnahme: gestört

durch: JBE/CHA Entnahme am: 19.09.2022



W:\wfa\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2022\2022-2132\Labor\2022-2132_LABOR.LAB



Prüfungsnr.: 3221165_2022-2132_RKB1 - D3

Anlage: zu:

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN 18122 - LM

Prüfungsnr.: 3221165_2022-2132_RKB1 - D3 Bauvorhaben: Gewerbegebiet Hirschhorn II,

Wurmannsquick

Ausgeführt durch: AAC

am: 03.11.2022

Bemerkung:

Wert übernehmen

Entnahmestelle: RKB1 - D3

Entnahmetiefe: 1,00 - 2,30

m unter GOK

Bodenart: U, s-s'

Art der Entnahme: gestört


Entnahme am: 19.09.2022 durch: JBE/CHA Ausrollgrenze

| Fließgrenze | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Behälter Nr.: | 23 | 25 | 42 | 46 | | | | |
| Zahl der Schläge: | 17 | 24 | 31 | 39 | | | | |
| Feuchte Probe + Behälter m+m _B [g]: | 38,89 | 36,93 | 34,53 | 33,25 | | | | |
| Trockene Probe + Behälter m _d +m _B [g]: | 33,47 | 32,59 | 30,59 | 29,29 | | | | |
| Behälter m _B [g]: | 19,26 | 20,69 | 19,47 | 17,95 | | | | |
| Wasser $m - m_d = m_w$ [g]: | 5,42 | 4,34 | 3,94 | 3,96 | | | | |
| Trockene Probe m _d [g]: | 14,21 | 11,90 | 11,12 | 11,34 | | | | |
| Wassergehalt m _w / m _d * 100 [%]: | 38,14 | 36,47 | 35,43 | 34,92 | | | | |
| | | | | | | | | |

| 5 | 21 | 114 | |
|-------|-------|-------|--|
| | | | |
| 23,01 | 22,78 | 24,22 | |
| 22,16 | 21,98 | 23,37 | |
| 17,70 | 17,66 | 18,88 | |
| 0,85 | 0,80 | 0,85 | |
| 4,46 | 4,32 | 4,49 | |
| 19,06 | 18,52 | 18,93 | |
| | | | |

TM


| Feuchtmasse der Probe | | | 401,40 | g |
|-------------------------|-------------------------|---|--------|----|
| Trockenmasse der Probe | | | 338,53 | g |
| Wassergehalt der Probe | W | = | 18,57 | % |
| Größtkorn | | | 5,20 | mm |
| Masse des Überkorns | | | 8,87 | g |
| Überkornanteil | ü | = | 2,62 | % |
| Wassergehalt (Überkorn) | $\mathbf{w}_{\ddot{U}}$ | = | 5,50 | % |
| Trockenmasse ≤ 0.4 mm | | | 329,66 | g |
| Anteil ≤ 0.4 mm | | | 97,38 | % |
| Anteil ≤ 0.06 mm | | | | % |
| Anteil ≤ 0.002 mm | | | | % |
| korr. Wassergehalt | W_{K} | = | 18,92 | % |






 \boxtimes

 \boxtimes





Bemerkungen:

© Bv IDAT-GmbH 1995 - 2022 V 4.45

W:\wfa\Projekte001\01 Kundenprojekte\Geotechnik\2022\2022-2132\Labor\2022-2132_LABOR.LAB



Prüfungsnr.: 3221165_2022-2132_RKB4 - D3

Anlage: zu:

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN 18122 - LM

Prüfungsnr.: 3221165_2022-2132_RKB4 - D3 Bauvorhaben: Gewerbegebiet Hirschhorn II,

Wurmannsquick

Ausgeführt durch: AAC

am: 02.11.2022

Bemerkung:

Wert übernehmen

Entnahmestelle: RKB4 - D3

Entnahmetiefe: 1,00 - 3,00

m unter GOK

Bodenart: U, t, s'

Art der Entnahme: gestört

Entnahme am: 20.09.2022 durch: JBE/CHA

| Fließgrenze | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Behälter Nr.: | 27 | 34 | 46 | 122 | | | | |
| Zahl der Schläge: | 35 | 29 | 21 | 16 | | | | |
| Feuchte Probe + Behälter m+m _B [g]: | 34,53 | 36,18 | 35,04 | 36,35 | | | | |
| Trockene Probe + Behälter m _d +m _B [g]: | 29,97 | 31,40 | 30,06 | 31,47 | | | | |
| Behälter m _B [g]: | 17,77 | 19,13 | 17,95 | 19,84 | | | | |
| Wasser $m - m_d = m_w$ [g]: | 4,56 | 4,78 | 4,98 | 4,88 | | | | |
| Trockene Probe m _d [g]: | 12,20 | 12,27 | 12,11 | 11,63 | | | | |
| Wassergehalt m _w / m _d * 100 [%]: | 37,38 | 38,96 | 41,12 | 41,96 | | | | |

 \boxtimes

 \boxtimes

 \boxtimes

 \boxtimes

Bodengruppe

Ausrollgrenze

Fließgrenze

| Ausrollgrenze | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | 105 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 21,95 | 24,18 | 24,00 | | | | | | | |
| 21,16 | 23,40 | 23,25 | | | | | | | |
| 16,69 | 19,00 | 18,87 | | | | | | | |
| 0,79 | 0,78 | 0,75 | | | | | | | |
| 4,47 | 4,40 | 4,38 | | | | | | | |
| 17,67 | 17,73 | 17,12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


TM


 W_{L}


39,65 %

17,51 %

| Feuchtmasse der Probe | | | 452,84 | g |
|-------------------------|-------------------------|---|--------|----|
| Trockenmasse der Probe | | | 373,20 | g |
| Wassergehalt der Probe | W | = | 21,34 | % |
| Größtkorn | | | 3,70 | mm |
| Masse des Überkorns | | | 4,93 | g |
| Überkornanteil | ü | = | 1,32 | % |
| Wassergehalt (Überkorn) | $\mathbf{w}_{\ddot{U}}$ | = | 6,50 | % |
| Trockenmasse ≤ 0.4 mm | | | 368,27 | g |
| Anteil ≤ 0.4 mm | | | 98,68 | % |
| Anteil ≤ 0.06 mm | | | | % |
| Anteil ≤ 0.002 mm | | | | % |
| korr. Wassergehalt | \mathbf{w}_{K} | = | 21,54 | % |
| | | | | |







Bemerkungen:

© By IDAT-GmbH 1995 - 2022 V 4.45



Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Fax: +49 (08765) 93996-28 www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

IFB EIGENSCHENK GMBH Mettener Straße 33 94469 Deggendorf

> Datum 10.11.2022 Kundennr. 27013335

PRÜFBERICHT

Auftrag 3342176 2022-2132, 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II

Wurmannsquick

Analysennr. 589320 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 08.11.2022 Probenahme 19. /20.09.2022 Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung RKB1 / D2 0,30-1,00 m

> Eckpunkte- Eckpunkte- Eckpunktepapier papier papier papier Jul. 2021 Z1.1 Jul. 2021 Jul. 2021 Jul. 2021

Z1.2 Einheit Ergebnis Best.-Gr. 70 72

Feststoff

in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol

| Analyse in der Fraktion < 2mm | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|---------|-----|-----|------|------|
| Trockensubstanz | % | ° 84,2 | | | | | 0,1 |
| Cyanide ges. | mg/kg | <0,3 | 1 | 10 | 30 | 100 | 0,3 |
| EOX | mg/kg | <1,0 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 |
| Königswasseraufschluß | | | | | | | |
| Arsen (As) | mg/kg | 14 | 20 | 30 | 50 | 150 | 4 |
| Blei (Pb) | mg/kg | 17 | 40-100 | 140 | 300 | 1000 | 4 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg | <0,2 | 0,4-1,5 | 2 | 3 | 10 | 0,2 |
| Chrom (Cr) | mg/kg | 44 | 30-100 | 120 | 200 | 600 | 2 |
| Kupfer (Cu) | mg/kg | 22 | 20-60 | 80 | 200 | 600 | 2 |
| Nickel (Ni) | mg/kg | 33 | 15-70 | 100 | 200 | 600 | 3 |
| Quecksilber (Hg) | mg/kg | 0,06 | 0,1-1 | 1 | 3 | 10 | 0,05 |
| Zink (Zn) | mg/kg | 59,6 | 60-200 | 300 | 500 | 1500 | 6 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) | mg/kg | <50 | | | | | 50 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 | mg/kg | <50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 50 |
| Naphthalin | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Acenaphthylen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Acenaphthen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Fluoren | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Phenanthren | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Anthracen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Fluoranthen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Pyren | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(a)anthracen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Chrysen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(b)fluoranthen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(k)fluoranthen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(a)pyren | mg/kg | <0,05 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 0,05 |
| Dibenz(ah)anthracen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(ghi)perylen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| PAK-Summe (nach EPA) | mg/kg | n.b. | 3 | 5 | 15 | 20 | |
| | | | | | | | |

Seite 1 von 3 Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14289-01-00

AG Landshut HRB 7131 Ust/VAT-Id-Nr.: DE 128 944 188

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Fax: +49 (08765) 93996-28 www.agrolab.de



Eckpunkte- Eckpunkte- Eckpunkte-

papier

papier

papier

0,1

10.11.2022 Datum Kundennr. 27013335

PRÜFBERICHT

Auftrag 3342176 2022-2132, 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II

Wurmannsquick

589320 Mineralisch/Anorganisches Material Analysennr.

Kunden-Probenbezeichnung RKB1 / D2 0,30-1,00 m

mg/kg

Jul. 2021 Jul. 2021 Jul. 2021 . Jul. 2021 Finheit Best.-Gr. 70 71 1 712 72 Ergebnis PCB (28) mg/kg <0,005 0,005 PCB (52) mg/kg <0,005 0,005 PCB (101) mg/kg <0,005 0,005 PCB (118) <0,005 mg/kg 0,005 PCB (138) mg/kg <0,005 0,005 PCB (153) <0,005 0,005 mg/kg PCB (180) <0,005 0,005 mg/kg PCB-Summe mg/kg n.b. PCB-Summe (6 Kongenere) 0,05 0,5

n.b.

papier

| Eluat | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-----------|--------|
| Eluaterstellung | | | | | | | |
| Temperatur Eluat | °C | 19,7 | | | | | 0 |
| pH-Wert | | 6,5 | 6,5-9 | 6,5-9 | 6-12 | 5,5-12 | 0 |
| elektrische Leitfähigkeit | μS/cm | 19 | 500 | 500/2000 | 1000/2500 | 1500/3000 | 10 |
| Chlorid (CI) | mg/l | <2,0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2 |
| Sulfat (SO4) | mg/l | 5,6 | 250 | 250 | 250/300 | 250/600 | 2 |
| Phenolindex | mg/l | <0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Cyanide ges. | mg/l | <0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,005 |
| Arsen (As) | mg/l | <0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,005 |
| Blei (Pb) | mg/l | <0,005 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,2 | 0,005 |
| Cadmium (Cd) | mg/l | <0,0005 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 |
| Chrom (Cr) | mg/l | <0,005 | 0,015 | 0,03/0,05 | 0,075 | 0,15 | 0,005 |
| Kupfer (Cu) | mg/l | <0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,3 | 0,005 |
| Nickel (Ni) | mg/l | <0,005 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 0,005 |
| Quecksilber (Hg) | mg/l | <0,0002 | 0,0002 | 0,0002/0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,0002 |
| Zink (Zn) | mg/l | <0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.05 |

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Beginn der Prüfungen: 08.11.2022 Ende der Prüfungen: 10.11.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500 serviceteam2.bruckberg@agrolab.de Kundenbetreuung

Geschäftsführer

Dr. Carlo C. Peich Dr. Paul Wimmer

AG Landshut HRB 7131 Ust/VAT-Id-Nr.: DE 128 944 188 Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14289-01-00

2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem

DIN EN

gemäß

Verfahren sind

berichteten,

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Fax: +49 (08765) 93996-28 www.agrolab.de



Datum 10.11.2022 Kundennr. 27013335

PRÜFBERICHT

3342176 2022-2132, 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II Auftrag

Wurmannsquick

Analysennr. 589320 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung RKB1 / D2 0,30-1,00 m

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

Methodenliste

Feststoff

Symbol

ij

sind

Verfahren

akkreditierte

nicht

akkreditiert.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter: PAK-Summe (nach EPA) PCB-Summe PCB-Summe (6 Kongenere)

DIN EN ISO 11885: 2009-09: Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 : Quecksilber (Hg) **DIN EN ISO 17380 : 2013-10 :** Cyanide ges. DIN EN 13657: 2003-01: Königswasseraufschluß

DIN EN 14039: 2005-01 + LAGA KW/04: 2019-09: Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A : Trockensubstanz **DIN 19747 : 2009-07 :** Analyse in der Fraktion < 2mm

DIN 38414-17: 2017-01: EOX

DIN EN 15308: 2016-12: PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)

DIN 38414-23 : 2002-02 : Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen

Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Eluat

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 : Quecksilber (Hg) **DIN EN ISO 14402 : 1999-12 :** Phenolindex DIN EN ISO 14403-2: 2012-10: Cyanide ges.

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01: Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

DIN EN 27888: 1993-11: elektrische Leitfähigkeit DIN ISO 15923-1: 2014-07: Chlorid (CI) Sulfat (SO4)

DIN 38404-4: 1976-12: Temperatur Eluat DIN 38404-5: 2009-07: pH-Wert

DIN 38414-4: 1984-10: Eluaterstellung





Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Fax: +49 (08765) 93996-28 www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

IFB EIGENSCHENK GMBH Mettener Straße 33 94469 Deggendorf

> Datum 10.11.2022 Kundennr. 27013335

PRÜFBERICHT

Analysis in der Eraktion < 2mm

3342176 2022-2132, 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II

Wurmannsquick

589324 Mineralisch/Anorganisches Material

Auftrag
Analysennr.
Probeneingang 08.11.2022 Probenahme 19. /20.09.2022 Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung RKB2 / D3 0,50-1,00 m

> Eckpunkte- Eckpunkte- Eckpunktepapier papier papier papier Jul. 2021 Z1.1 Jul. 2021 Jul. 2021 Jul. 2021

Z1.2 Einheit Ergebnis Best.-Gr. 70 72

Feststoff

Verfahren sind mit dem Symbol

in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte

| Analyse in der Fraktion < 2mm | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|---------|-----|-----|------|------|
| Trockensubstanz | % | ° 92,6 | | | | | 0,1 |
| Cyanide ges. | mg/kg | <0,3 | 1 | 10 | 30 | 100 | 0,3 |
| EOX | mg/kg | <1,0 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 |
| Königswasseraufschluß | | | | | | | |
| Arsen (As) | mg/kg | 9,2 | 20 | 30 | 50 | 150 | 4 |
| Blei (Pb) | mg/kg | 13 | 40-100 | 140 | 300 | 1000 | 4 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg | <0,2 | 0,4-1,5 | 2 | 3 | 10 | 0,2 |
| Chrom (Cr) | mg/kg | 23 | 30-100 | 120 | 200 | 600 | 2 |
| Kupfer (Cu) | mg/kg | 15 | 20-60 | 80 | 200 | 600 | 2 |
| Nickel (Ni) | mg/kg | 24 | 15-70 | 100 | 200 | 600 | 3 |
| Quecksilber (Hg) | mg/kg | <0,05 | 0,1-1 | 1 | 3 | 10 | 0,05 |
| Zink (Zn) | mg/kg | 38,5 | 60-200 | 300 | 500 | 1500 | 6 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) | mg/kg | <50 | | | | | 50 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 | mg/kg | <50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 50 |
| Naphthalin | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Acenaphthylen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Acenaphthen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Fluoren | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Phenanthren | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Anthracen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Fluoranthen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Pyren | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(a)anthracen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Chrysen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(b)fluoranthen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(k)fluoranthen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(a)pyren | mg/kg | <0,05 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 0,05 |
| Dibenz(ah)anthracen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(ghi)perylen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| PAK-Summe (nach EPA) | mg/kg | n.b. | 3 | 5 | 15 | 20 | |

Seite 1 von 3 Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14289-01-00

AG Landshut HRB 7131 Ust/VAT-Id-Nr.: DE 128 944 188

Geschäftsführer Dr. Carlo C. Peich Dr. Paul Wimmer

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Fax: +49 (08765) 93996-28 www.agrolab.de



Eckpunkte- Eckpunkte- Eckpunkte-

papier

0,5

papier

papier

0,1

Datum 10.11.2022 Kundennr. 27013335

PRÜFBERICHT

Auftrag 3342176 2022-2132, 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II

Wurmannsquick

589324 Mineralisch/Anorganisches Material Analysennr.

Kunden-Probenbezeichnung RKB2 / D3 0,50-1,00 m

mg/kg

Jul. 2021 Jul. 2021 Jul. 2021 . Jul. 2021 Finheit 712 Best.-Gr. 70 71 1 72 Ergebnis PCB (28) mg/kg <0,005 0,005 PCB (52) mg/kg <0,005 0,005 PCB (101) mg/kg <0,005 0,005 PCB (118) <0,005 mg/kg 0,005 PCB (138) mg/kg <0,005 0,005 PCB (153) <0,005 0,005 mg/kg PCB (180) <0,005 0,005 mg/kg PCB-Summe mg/kg n.b.

n.b.

papier

0,05

17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem

DIN EN

gemäß

Verfahren sind

berichteten,

PCB-Summe (6 Kongenere)

| Eluat | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-----------|--------|
| Eluaterstellung | | | | | | | |
| Temperatur Eluat | °C | 19,5 | | | | | 0 |
| pH-Wert | | 7,8 | 6,5-9 | 6,5-9 | 6-12 | 5,5-12 | 0 |
| elektrische Leitfähigkeit | μS/cm | 13 | 500 | 500/2000 | 1000/2500 | 1500/3000 | 10 |
| Chlorid (CI) | mg/l | 2,8 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2 |
| Sulfat (SO4) | mg/l | 3,2 | 250 | 250 | 250/300 | 250/600 | 2 |
| Phenolindex | mg/l | <0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Cyanide ges. | mg/l | <0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,005 |
| Arsen (As) | mg/l | <0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,005 |
| Blei (Pb) | mg/l | <0,005 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,2 | 0,005 |
| Cadmium (Cd) | mg/l | <0,0005 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 |
| Chrom (Cr) | mg/l | <0,005 | 0,015 | 0,03/0,05 | 0,075 | 0,15 | 0,005 |
| Kupfer (Cu) | mg/l | <0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,3 | 0,005 |
| Nickel (Ni) | mg/l | <0,005 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 0,005 |
| Quecksilber (Hg) | mg/l | <0,0002 | 0,0002 | 0,0002/0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,0002 |
| Zink (Zn) | mg/l | <0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,05 |

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Beginn der Prüfungen: 08.11.2022 Ende der Prüfungen: 10.11.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500 serviceteam2.bruckberg@agrolab.de Kundenbetreuung

Geschäftsführer

Dr. Carlo C. Peich Dr. Paul Wimmer

AG Landshut HRB 7131 Ust/VAT-Id-Nr.: DE 128 944 188 Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14289-01-00

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Fax: +49 (08765) 93996-28 www.agrolab.de



Datum 10.11.2022 Kundennr. 27013335

PRÜFBERICHT

Auftrag **3342176** 2022-2132, 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II

Wurmannsquick

Analysennr. 589324 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung RKB2 / D3 0,50-1,00 m

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift gültig.

Methodenliste

Feststoff

Symbol

ij

sind

Verfahren

akkreditierte

nicht

akkreditiert.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter: PAK-Summe (nach EPA) PCB-Summe PCB-Summe (6 Kongenere)

DIN EN ISO 11885 : 2009-09 : Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 : Quecksilber (Hg)

DIN EN ISO 17380 : 2013-10 : Cyanide ges.

DIN EN 13657 : 2003-01 : Königswasseraufschluß

DIN EN 14039: 2005-01 + LAGA KW/04: 2019-09: Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A : Trockensubstanz **DIN 19747 : 2009-07 :** Analyse in der Fraktion < 2mm

DIN 38414-17: 2017-01: EOX

DIN EN 15308: 2016-12: PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)

DIN 38414-23: 2002-02: Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen

Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

<u>Eluat</u>

 DIN EN ISO 12846 : 2012-08 : Quecksilber (Hg)

 DIN EN ISO 14402 : 1999-12 : Phenolindex

 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 : Cyanide ges.

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01: Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

DIN EN 27888 : 1993-11 : elektrische Leitfähigkeit **DIN ISO 15923-1 : 2014-07 :** Chlorid (CI) Sulfat (SO4)

DIN 38404-4 : 1976-12 : Temperatur Eluat **DIN 38404-5 : 2009-07 :** pH-Wert

DIN 38414-4 : 1984-10 : Eluaterstellung



Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Fax: +49 (08765) 93996-28 www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

IFB EIGENSCHENK GMBH Mettener Straße 33 94469 Deggendorf

> Datum 10.11.2022 Kundennr. 27013335

PRÜFBERICHT

Analyse in der Fraktion < 2mm

3342176 2022-2132, 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II

Wurmannsquick

589325 Mineralisch/Anorganisches Material

Auftrag
Analysennr.
Probeneingang 08.11.2022 Probenahme 19. /20.09.2022 Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung RKB3 / D1 0,00-0,30 m

> Eckpunkte- Eckpunkte- Eckpunktepapier papier papier papier Jul. 2021 Z1.1 Jul. 2021 Jul. 2021 Jul. 2021

Z1.2 Einheit Ergebnis Best.-Gr. 70 72

Feststoff

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol

| Allalyse ill del Fraktion > Zillin | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---------|---------|-----|-----|------|------|
| Trockensubstanz | % | ° 79,5 | | | | | 0,1 |
| Cyanide ges. | mg/kg | 0,8 | 1 | 10 | 30 | 100 | 0,3 |
| EOX | mg/kg | <1,0 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 |
| Königswasseraufschluß | | | | | | | |
| Arsen (As) | mg/kg | 10 | 20 | 30 | 50 | 150 | 4 |
| Blei (Pb) | mg/kg | 21 | 40-100 | 140 | 300 | 1000 | 4 |
| Cadmium (Cd) | mg/kg | <0,2 | 0,4-1,5 | 2 | 3 | 10 | 0,2 |
| Chrom (Cr) | mg/kg | 36 | 30-100 | 120 | 200 | 600 | 2 |
| Kupfer (Cu) | mg/kg | 16 | 20-60 | 80 | 200 | 600 | 2 |
| Nickel (Ni) | mg/kg | 24 | 15-70 | 100 | 200 | 600 | 3 |
| Quecksilber (Hg) | mg/kg | 0,07 | 0,1-1 | 1 | 3 | 10 | 0,05 |
| Zink (Zn) | mg/kg | 63,2 | 60-200 | 300 | 500 | 1500 | 6 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) | mg/kg | <50 | | | | | 50 |
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 | mg/kg | <50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 50 |
| Naphthalin | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Acenaphthylen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Acenaphthen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Fluoren | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Phenanthren | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Anthracen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Fluoranthen | mg/kg | 0,10 | | | | | 0,05 |
| Pyren | mg/kg | 0,12 | | | | | 0,05 |
| Benzo(a)anthracen | mg/kg | 0,06 | | | | | 0,05 |
| Chrysen | mg/kg | 0,07 | | | | | 0,05 |
| Benzo(b)fluoranthen | mg/kg | 0,10 | | | | | 0,05 |
| Benzo(k)fluoranthen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(a)pyren | mg/kg | 0,08 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 0,05 |
| Dibenz(ah)anthracen | mg/kg | <0,05 | | | | | 0,05 |
| Benzo(ghi)perylen | mg/kg | 0,05 | | | | | 0,05 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | mg/kg | 0,07 | | | | | 0,05 |
| PAK-Summe (nach EPA) | mg/kg | 0,65 x) | 3 | 5 | 15 | 20 | |
| | | | | | | | |

Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14289-01-00

Seite 1 von 3

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Fax: +49 (08765) 93996-28 www.agrolab.de



10.11.2022 Datum

Kundennr.

Eckpunkte- Eckpunkte- Eckpunkte-

papier

papier

27013335

PRÜFBERICHT

Auftrag 3342176 2022-2132, 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II

Wurmannsquick

Analysennr. 589325 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung RKB3 / D1 0,00-0,30 m

papier Jul. 2021 Jul. 2021 Jul. 2021 . Jul. 2021 Finheit Best.-Gr. 70 71 1 712 72 Ergebnis PCB (28) mg/kg <0,005 0,005 PCB (52) mg/kg <0,005 0,005 PCB (101) mg/kg <0,005 0,005 PCB (118) <0,005 mg/kg 0,005 PCB (138) mg/kg <0,005 0,005 PCB (153) <0,005 0,005 mg/kg PCB (180) <0,005 0,005 mg/kg PCB-Summe mg/kg n.b. PCB-Summe (6 Kongenere) 0,05 0,5 mg/kg n.b. 0,1

papier

Symbol

17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem

Ш

gemäß

Verfahren sind

Die in diesem Dokument berichteten

| Eluat | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------|--------|---------------|-----------|-----------|--------|
| Eluaterstellung | | | | | | | |
| Temperatur Eluat | °C | 19,7 | | | | | 0 |
| pH-Wert | | 9,2 | 6,5-9 | 6,5-9 | 6-12 | 5,5-12 | 0 |
| elektrische Leitfähigkeit | μS/cm | 72 | 500 | 500/2000 | 1000/2500 | 1500/3000 | 10 |
| Chlorid (CI) | mg/l | <2,0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2 |
| Sulfat (SO4) | mg/l | 11 | 250 | 250 | 250/300 | 250/600 | 2 |
| Phenolindex | mg/l | <0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Cyanide ges. | mg/l | <0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,005 |
| Arsen (As) | mg/l | <0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,005 |
| Blei (Pb) | mg/l | <0,005 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,2 | 0,005 |
| Cadmium (Cd) | mg/l | <0,0005 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 |
| Chrom (Cr) | mg/l | <0,005 | 0,015 | 0,03/0,05 | 0,075 | 0,15 | 0,005 |
| Kupfer (Cu) | mg/l | <0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,3 | 0,005 |
| Nickel (Ni) | mg/l | <0,005 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 0,005 |
| Quecksilber (Hg) | mg/l | <0,0002 | 0,0002 | 0,0002/0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,0002 |
| Zink (Zn) | mg/l | <0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,05 |

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Original substanz.

Beginn der Prüfungen: 08.11.2022 Ende der Prüfungen: 10.11.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

> Seite 2 von 3 Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14289-01-00

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Fax: +49 (08765) 93996-28 www.agrolab.de



Datum 10.11.2022 Kundennr. 27013335

PRÜFBERICHT

Auftrag 3342176 2022-2132, 3221165, Gewerbegebiet Hirschhorn II

Wurmannsquick

Analysennr. 589325 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung RKB3 / D1 0,00-0,30 m

AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500 serviceteam2.bruckberg@agrolab.de Kundenbetreuung

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift gültig.

Methodenliste

Feststoff

gekennzeichnet

Symbol

ij

nicht

Ausschließlich

ISO/IEC

Ш

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter: PAK-Summe (nach EPA) PCB-Summe PCB-Summe (6 Kongenere)

DIN EN ISO 11885: 2009-09: Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 : Quecksilber (Hg)

DIN EN ISO 17380 : 2013-10 : Cyanide ges.

DIN EN 13657 : 2003-01 : Königswasseraufschluß

DIN EN 14039: 2005-01 + LAGA KW/04: 2019-09: Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A : Trockensubstanz **DIN 19747 : 2009-07 :** Analyse in der Fraktion < 2mm

DIN 38414-17: 2017-01: EOX

DIN EN 15308: 2016-12: PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)

DIN 38414-23: 2002-02: Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen

Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen Benzo(qhi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Eluat

 DIN EN ISO 12846 : 2012-08 :
 Quecksilber (Hg)

 DIN EN ISO 14402 : 1999-12 :
 Phenolindex

 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 :
 Cyanide ges.

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01: Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

DIN EN 27888 : 1993-11 : elektrische Leitfähigkeit **DIN ISO 15923-1 : 2014-07 :** Chlorid (CI) Sulfat (SO4)

DIN 38404-4 : 1976-12 : Temperatur Eluat **DIN 38404-5 : 2009-07 :** pH-Wert **DIN 38414-4 : 1984-10 :** Eluaterstellung







| Parameter | Einheit | RKB1 / D2 0,30- 1,00 m | RKB2 / D3 0,50- 1,00 m | RKB3 / D1 0,00- 0,30 m | Zuordnungswerte gemäß LAGA M20 | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|--------|----------|
| Probenahmedatum | | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 |
| Hauptbodenart Feinboden | | Schluff | Sand | Schluff | | | | |
| Materialart | | Boden | Boden | Boden | | | | |
| Trockenrückstand (TR) | % | 84,2 | 92,6 | 79,5 | | | | |
| pH-Wert | - | - | - | - | 5,5 - 8 | 5.5 - 8 | 5 - 9 | - |
| EOX | mg/kg TR | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | 3 | 10 | 15 |
| Kohlenwasserstoffe, GC | mg/kg TR | <50 | <50 | <50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Cyanide, gesamt | mg/kg TR | <0.3 | <0,3 | 0,8 | 1 | 10 | 30 | 100 |
| Summe BTEX | mg/kg TR | - | - | - | <1 | 1 | 3 | 5 |
| Summe LHKW | mg/kg TR | - | - | - | < 1 | 1 | 3 | 5 |
| Summe PAK (EPA) | mg/kg TR | n.b. | n.b. | 0.65 | 1 | 5 | 15 | 20 |
| Naphthalin | mg/kg TR | <0.05 | <0.05 | <0,05 | < 0,5 | < 0,5 | < 1,0 | - |
| Benzo(a)pyren | mg/kg TR | <0.05 | <0,05 | 0,08 | < 0,5 | < 0,5 | < 1,0 | - |
| Summe PCB (6) | mg/kg TR | n.b. | n.b. | n.b. | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 |
| Metalle: | | | | | | | | |
| Arsen | mg/kg TR | 14 | 9,2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 150 |
| Blei | mg/kg TR | 17 | 13 | 21 | 100 | 200 | 300 | 1000 |
| Cadmium | mg/kg TR | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,6 | 1 | 3 | 10 |
| Chrom, gesamt | mg/kg TR | 44 | 23 | 36 | 50 | 100 | 200 | 600 |
| Kupfer | mg/kg TR | 22 | 15 | 16 | 40 | 100 | 200 | 600 |
| Nickel | mg/kg TR | 33 | 24 | 24 | 40 | 100 | 200 | 600 |
| Quecksilber | mg/kg TR | 0,06 | <0,05 | 0,07 | 0,3 | 1 | 3 | 10 |
| Thallium | mg/kg TR | - | - | - | 0,5 | 1 | 3 | 10 |
| Zink | mg/kg TR | 59,6 | 38,5 | 63,2 | 120 | 300 | 500 | 1500 |
| Eluat: | | | | | | | | |
| pH-Wert (20 °C) | - | 6,5 | 7,8 | 9,2 | 6,5 - 9 | 6,5 - 9 | 6 - 12 | 5,5 - 12 |
| el. Leitfähigkeit (25 °C) | μS/cm | 19 | 13 | 72 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| Chlorid | mg/l | <2,0 | 2,8 | <2,0 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Sulfat | mg/l | 5,6 | 3,2 | 11 | 50 | 50 | 100 | 150 |
| Cyanide, gesamt | μg/l | <5 | <5 | <5 | < 10 | 10 | 50 | 100 |
| Phenolindex | μg/l | <10 | <10 | <10 | < 10 | 10 | 50 | 100 |
| Metalle: | | | | | | | | |
| Arsen | μg/l | <5 | <5 | <5 | 10 | 10 | 40 | 60 |
| Blei | μg/l | <5 | <5 | <5 | 20 | 40 | 100 | 200 |
| Cadmium | μg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Chrom, gesamt | μg/l | <5 | <5 | <5 | 15 | 30 | 75 | 150 |
| Kupfer | μg/l | <5 | <5 | <5 | 50 | 50 | 150 | 300 |
| Nickel | μg/l | <5 | <5 | <5 | 40 | 50 | 150 | 200 |
| Quecksilber | μg/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 |
| Thallium | μg/l | - | - | - | < 1 | 1 | 3 | 5 |
| Zink | μg/l | <50 | <50 | <50 | 100 | 100 | 300 | 600 |
| Einstufung gemäß LAGA M20 | | Z 0 | Z 0 | Z 0 | | | | |

Legende:

Legende:
n. b. mit der angegebenen Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar
n.n. nicht nachweisbar
fett markierte Werte = Überschreitung Z 0
Messwerte in schwarzer Schrift = Z0
Messwerte in grüner Schrift = Z 1.1
Messwerte in orangener Schrift = Z 1.2

Messwerte in roter Schrift = Z 2

- Messwerte in dunkelroter Schrift = > Z 2

 1) Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Überschreitungen ist Ursache zu prüfen
- 2) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen. Höhere Gehalte, die auf Huminsäuren zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlußkritierium dar 3) Verwertung für Z 2 > 100 μg/l ist zulässig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 μg/l 4) .. Die Einstufung erfolgt unter zulässiger Anwendung der mathematischen Rundungsregel gemäß Nr. 4.5.1 der DIN 1333.



Einstufung der untersuchten Materialproben nach Parametern gemäß LfW-Merkblatt 3.8/1

| Parameter | Einheit | RKB1 / D2 0,30- 1,00 m | RKB2 / D3 0,50- 1,00 m | RKB3 / D1 0,00- 0,30 m | Hilfs- und Stufenwerte zur Emissions- abschätzung bei Bodenbelastungen gemäß LfW-Merkblatt 3.8/1 | | | |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--------------|--|--|
| Probenahmedatum | | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | HW 1 | HW 2 | | |
| Hauptbodenart Feinboden | | Schluff | Sand | Schluff | | | | |
| Materialart | | Boden | Boden | Boden | | | | |
| | | | | | | | | |
| Trockenrückstand (TR) | % | 84,2 | 92,6 | 79,5 | 0 | _ | | |
| EOX | mg/kg TR | <1,0 <50 | <1,0 | <1,0 | 3 100 | 1000 | | |
| Kohlenwasserstoffe, GC Summe PAK (ohne Naphtalin) | mg/kg TR | <50 n.b. | <50 n.b. | <50 0,65 | 5 | 25 | | |
| Naphthalin | mg/kg TR mg/kg TR | <0.05 | <0.05 | < 0.05 | 1 | 5 | | |
| Benzo(a)pyren | mg/kg TR | <0.05 | <0,05 | 0,08 | | J | | |
| Summe LHKW | mg/kg TR | - | - | - | 1 | _ | | |
| Summe PCB (6) | mg/kg TR | n.b. | n.b. | n.b. | 1 | 10 | | |
| BTEX | mg/kg TR | - | - | - | 10 | 100 | | |
| Cyanide, gesamt | mg/kg TR | <0,3 | <0,3 | 0,8 | 50 | - | | |
| Metalle: | | | | | | | | |
| Arsen | mg/kg TR | 14 | 9,2 | 10 | 10 | 50 | | |
| Blei | mg/kg TR | 17 | 13 | 21 | 100 | 500 | | |
| Cadmium | mg/kg TR | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 10 | 50 | | |
| Chrom, gesamt | mg/kg TR | 44 | 23 | 36 | 50 | 1000 | | |
| Kupfer | mg/kg TR | 22 | 15 | 16 | 100 | 500 | | |
| Nickel | mg/kg TR | 33 | 24 | 24 | 100 | 500 | | |
| Quecksilber | mg/kg TR | 0,06 | <0,05 | 0,07 | 2 | 10 | | |
| Thallium | mg/kg TR | - | - | - | 2 | 10 | | |
| Zink | mg/kg TR | 59,6 | 38,5 | 63,2 | 500 | 2500 | | |
| ELUAT: pH-Wert (20 °C) | | 0.5 | 7.0 | 0.0 | Stufe-1-Wert | Stufe-2-Wert | | |
| | - C/ama | 6,5 | 7,8 | 9,2 | | | | |
| el. Leitfähigkeit (25 °C) Chlorid | μS/cm mg/l | 19 <2,0 | 13 2,8 | 72 <2,0 | | | | |
| Sulfat | mg/l | 5,6 | 3,2 | 11 | | | | |
| Cyanide, gesamt | μg/l | <5 | <5 | <5 | 50 | 200 | | |
| Phenolindex | μg/l | <10 | <10 | <10 | 20 | 100 | | |
| Arsen | μg/l | <5 | <5 | <5 | 10 | 40 | | |
| Blei | μg/l | <5 | <5 <5 | <5 <5 | 25 | 100 | | |
| Cadmium | μg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 5 | 20 | | |
| Chrom, gesamt | μg/l | <5 | <5 | <5 | 50 | 200 | | |
| Kupfer | μg/l | <5 | <5 | <5 <5 | 50 | 200 | | |
| Nickel | μg/l | <5 | <5 <5 | <5 | 50 | 200 | | |
| | 1 2 | | | | | | | |
| Quecksilber | μg/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 1 | 4 | | |
| Thallium | μg/l | - | - | - | 1 | 4 | | |
| Zink | μg/l | <50 | <50 | <50 | 500 | 2000 | | |
| Einstufung gemäß LfW 3.8/1 | Feststoff | > HW 1 | < HW 1 | < HW 1 | | | | |
| Einstufung gemäß LfW 3.8/1 | Eluat | < Stufe-1-Wert | < Stufe-1-Wert | < Stufe-1-Wert | | | | |

Legende:

n.n. nicht nachweisbar; n.b. bei nebenstehender Bestimmungsgrenze (Prüfbericht) nicht quantifizierbar; HW = Hilfswert

gelb markierte Werte = Überschreitung HW1 gemäß LfW-Merkblatt 3.8/1, Tabelle 1 bzw. Stufe-1-Werte gemäß LfW-Merkblatt 3.8/1, Tabelle 4

orange markierte Werte = Überschreitung HW 2 gemäß LfW-Merkblatt 3.8/1, Tabelle 1 bzw. Stufe-2-Werte gemäß LfW-Merkblatt 3.8/1, Tabelle 1

Einstufung der Untersuchungsergebnisse gemäß "Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen" (2005)

| Probenbezeichnung | | RKB1 / D2 0,30- 1,00 m | RKB2 / D3 0,50- 1,00 m | RKB3 / D1 0,00- 0,30 m | Zuordnungswerte gemäß "Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und sowie Tagebauen" | | | | | Brüchen |
|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|------------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Probenahmedatum | | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | Z 0 | | Z 1.1 | Z 1.2 | Z2 |
| Hauptbodenart Feinboden | | Schluff | Sand | Schluff | | | | | | |
| Materialart | | Boden | Boden | Boden | | | | | | |
| Parameter Originalsubstanz | Einheit | | | | Sand | Lehm/ Schluff | Ton | | | |
| Trockenrückstand (TR) | % | 84,2 | 92,6 | 79,5 | | | | | | |
| EOX | mg/kg TR | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |
| Kohlenwasserstoffe, GC | mg/kg TR | <50 | <50 | <50 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Cyanide, gesamt | mg/kg TR | <0,3 | <0,3 | 8,0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 100 |
| Summe PAK (EPA) | mg/kg TR | n.b. | n.b. | 0,65 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 |
| Benzo(a)pyren | mg/kg TR | <0,05 | <0,05 | 0,08 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 1 | < 1 |
| Summe PCB (6) | mg/kg TR | n.b. | n.b. | n.b. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 |
| Arsen | mg/kg TR | 14 | 9,2 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 150 |
| Blei | mg/kg TR | 17 | 13 | 21 | 40 | 70 1) | 100 1) | 140 | 300 | 1000 |
| Cadmium | mg/kg TR | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,4 | 1 1) | 1,5 1) | 2 | 3 | 10 |
| Chrom, gesamt | mg/kg TR | 44 | 23 | 36 | 30 | 60 | 100 | 120 | 200 | 600 |
| Kupfer | mg/kg TR | 22 | 15 | 16 | 20 | 40 | 60 | 80 | 200 | 600 |
| Nickel | mg/kg TR | 33 | 24 | 24 | 15 | 50 ¹⁾ | 70 1) | 100 | 200 | 600 |
| Quecksilber | mg/kg TR | 0,06 | <0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Zink | mg/kg TR | 59,6 | 38,5 | 63,2 | 60 | 150 1) | 200 1) | 300 | 500 | 1500 |
| Parameter Eluat | | | | | | | | | | |
| pH-Wert (20 °C) 1) 7) | - | 6,5 | 7,8 | 9,2 | | 6,5 - 9,0 | | 6,5 - 9,0 | 6 - 12 | 5,5 - 12 |
| el. Leitfähigkeit (25 °C) 7) | μS/cm | 19 | 13 | 72 | | 500 | | 500/2000 2) | 1000/2500 2) | 1500/3000 2) |
| Chlorid | mg/L | <2,0 | 2,8 | <2,0 | | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| Sulfat | mg/L | 5,6 | 3,2 | 11 | | 250 | | 250 | 250/300 ²⁾ | 250/600 ²⁾ |
| Cyanide, gesamt | μg/L | <5 | <5 | <5 | | 10 | | 10 | 50 | 100 ³⁾ |
| Phenolindex 4) | μg/L | <10 | <10 | <10 | | 10 | | 10 | 50 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| Arsen | μg/L | <5 | <5 | <5 | | 10 | | 10 | 40 | 60 |
| Blei | μg/L | <5 | <5 | <5 | | 20 | | 25 | 100 | 200 |
| Cadmium | μg/L | <0,5 | <0,5 | <0,5 | | 2,0 | | 2,0 | 5,0 | 10 |
| Chrom, gesamt | μg/L | <5 | <5 | <5 | | 15 | | 30/50 2)5 | 75 | 150 |
| Kupfer | μg/L | <5 | <5 | <5 | | 50 | | 50 | 150 | 300 |
| Nickel | μg/L | <5 | <5 | <5 | | 40 | | 50 | 150 | 200 |
| Quecksilber 6) | μg/L | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <u> </u> | 0,20 | | 0,20/0,50 2) | 1,0 | 2,0 |
| Zink | μg/L | <50 | <50 | <50 | | 100 | | 100 | 300 | 600 |
| Einstufung gem. Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen | | Z 0 | Z 1.1 | Z 0 | | | | | | |

Legende:

n.n. nicht nachweisbar; n.b. bei nebenstehender Bestimmungsgrenze (Prüfbericht) nicht quantifizierbar.

fett markierte Werte = Überschreitung Z 0 Messwerte in schwarzer Schrift = Z 0

Messwerte in grüner Schrift = Z 1.1

Messwerte in roter Schrift = Z 2

Messwerte in dunkelroter Schrift = > Z 2

1) .. Bei pH-Werten < 6,0 gelten für Cd, Ni und Zn und bei pH-Werten < 5,0 für Pb jeweils die Werte der nächst niedrigeren Kategorie

Werden im Rahmen der Fremdüberwachung bei den Parametern EOX und MKW Überschreitungen der jeweiligen Zuordnungswerte um nicht mehr als 20 %

- festgestellt, kann auf die Wiederholungsprüfung verzichtet werden.

 2) .. Im Rahmen der erlaubten Verfüllung mit Bauschutt (vgl. Abschnitt A-5) ist eine Überschreitung der Zuordnungswerte für Sulfat, die elektr. Leitfähigkeit, Chrom (ges.) und Quecksliber bis zu den jeweils höheren Werten zulässig. Für die genannten Parameter dürfen die genannten Werte auch gleichzeitig bei allen dieser Parameter auftreten. Die höheren Werte beziehen sich ausschließlich auf den erlaubten Bauschuttanteil und haben keine Gültigkeit für den mitverfüllten Boden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttgemenge im Rahmen der Fremdüberwachung gelten die für die erlaubte Verfüllung zulässigen höheren Werte
- 3) .. Verwertung für Z 2 > 100 μg/l ist zulässig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar < 50 μg/l
- 4) .. Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen. Höhere Gehalle, die auf Huminstoffe zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlußkriterium dar.
- 5) .. Bei Überschreitung des Z1.1-Wertes für Chrom (ges.) von 30 µgl ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr(VI)-Gehalt darf für eine Z 1.1-Einstufung 8 µg/l nicht überschreiten. Diese Regel gilt bis zu einem maximalen Chrom (ges.)-Wert von 50 µg/l. Überschreitet das Material den Cr (VI)-Wert von 8 µg/l, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Für das Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwertes nicht vorgesehen und nicht einstufungsrelevant, es genügt die Bestimmung von Chrom (ges.).
- 6) .. Bezogen auf anorganisches Quecksilber. Organisches Quecksilber (Methyl-Hg) darf nicht enthalten sein (Nachweis).
- 7) .. Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte für den pH-Wert oder die Überschreitung der Zuordnungswerte für die el. Leitfähigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu prüfen und zu dokumentieren.
- 8) .. Die Einstufung erfolgt unter zulässiger Anwendung der mathematischen Rundungsregel gemäß Nr. 4.5.1 der DIN 1333.